

Erledigt

Installation eines Dell Latitude E7440

Beitrag von „Mastertech“ vom 7. Juli 2018, 11:43

Hallo zusammen,


dank Euch habe ich es ja geschafft meinen Hauptrechner auf HS 10.13.5 zu installieren. Hier läuft alles fein. Jetzt möchte ich gerne auch meinen Laptop hier zum laufen bringen.

Ich habe schon einige Anleitungen aus dem Internet durchprobiert, bleibe aber immer beim selben Punkt stecken.

Hier die Anleitung mit der ich am weitesten gekommen bin:

<https://osxlatitude.com/forums...ab=comments#comment-74275>

Leider ist mein Englisch nur beim lesen akzeptabel, beim schreiben habe ich so meine Herausforderungen, daher möchte ich erst einmal schauen ob ihr mir hier helfen könnt, bevor ich Google Translator loslasse.



Das hier ist der Punkt bei dem ich, egal mit welcher Anleitung stecken bleibe.

Was habe ich gemacht:

- Bios auf default, AHCI sowie die Sicherheitseinstellungen geändert.
- Intel WLAN Adapter ausgebaut und im BIOS zusätzlich deaktiviert
- nur einen Speicherriegel eingebaut

- DEST aus dem Bios mit F4 ausgelesen

Hier eine Auflistung der Hardware:

Latitude E7440

Bios Version: A20

CPU Type: Intel Core i7-4600U @2,1GHz

Processor ID: 40651

Memmmory: 1 DIMM 8GB DDR3L 1600MHz

Video Controller: Intel HD Graphics

Video BIOS: 2178v15

Video Memory: 64MB

Panel: 14,0"

Native Resolution: 1920 x 1080

Audio Controller: RealTek ALC3226

Wireless: Intel Wireless (ordered: <https://www.ebay.de/itm/802-11...ksid=p2057872.m2749.l2649>)

Bei meinem Desktop war das alles kein Problem, die richtigen Kexte raussuchen, in die entsprechenden Ordner packen und alles lief, hier aber komme ich so nicht weiter. Leider verstehe ich auch kaum was wenn es um das patchen, kompilieren usw. angeht 😞

Vielleicht kann mir ja jemand helfen damit die Installation durchgeht.

Grüße

Beitrag von „ralf.“ vom 7. Juli 2018, 17:36

Beitrag von „ralf.“ vom 7. Juli 2018, 21:47

Ein Problem dürfte die Grafik HD4400 sein. Die ist schwierig. Probier das: [Problem mit der Intel HD Grafik 4400 kriege die Grafik Beschleunigung nicht Aktiviert?](#)

Beitrag von „Mastertech“ vom 7. Juli 2018, 22:09

leider war es das nicht, die Einstellungen hatte ich schon eingetragen 😞

Beitrag von „ralf.“ vom 8. Juli 2018, 01:05

Clover auf aktuellen Stand bringen. Nicht so viele Kexte.
Hab die EFI nicht gecheckt. Der Download dauert mir zu lange. Hab nur Land-Internet.

Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 8. Juli 2018, 14:47


[Zitat von ralf.](#)

...

Hab die EFI nicht gecheckt. Der Download dauert mir zu lange. Hab nur Land-Internet.

Hallo Ralf,

anbei ein paar Bilder der EFI:



habe aber etwa 20 Bilder in 3 Sekunden machen können, das hier scheint auf den voodooPS2Controller.kext hinzuweisen.



ok, habe den mal ausgetauscht, bekomme jetzt einen ACPI Fehler



Danke vielmals an [@ralf](#). für die Unterstützung.

Beitrag von „Sebi89“ vom 16. Juni 2020, 17:04

wie sieht es mittlerweile aus ? würde mir gern denselben hackintosh machen mit Catalina

Beitrag von „Goldsprint“ vom 22. Juni 2020, 11:18

+1 Ich auch.