

**Erledigt**

## **Kleinigkeiten am A55V**

**Beitrag von „the\_viking90“ vom 8. Juli 2018, 11:57**

Gude,

soweit läuft alles auf 10.13.5, gestern ist mir aufgefallen das ich keine Verbindungen aufbauen kann via BT.

Kexte in der EFI sind BrcmFirmwareRepo.kext, BrcmPatchRAM2.kext & FakePCIID.kext (sonst wird die Hardware scheinbar nicht erkannt)

Soweit ich erkennen kann wird alles was nötig ist an Treibern geladen, das Teil will einfach keine Verbindung aufbauen.

Hat einer von euch mal das gleiche Problem gehabt?

---

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 8. Juli 2018, 12:14**

Hatte ich auf meinem T440 auch.

Lass mal nur BrcmPatchRAM2.kext und BrcmFirmwareData.kext drin und wirf die Repo raus.

---

**Beitrag von „the\_viking90“ vom 8. Juli 2018, 12:42**

Jepp, das war die Lösung.

[@griven](#) wir müssten an der DSDT noch mal feilen. Die Batterieanzeige funktioniert nicht ganz so wie es soll. Mir wird dauerhaft nur 1 wert angezeigt und mit Pech, geht das Teil einfach aus.

---

### **Beitrag von „griven“ vom 8. Juli 2018, 12:48**

Dann passt eher der Kext nicht 😄

Bei dem ACPIBatteryManager.kext gibt es verschiedene Versionen unter anderem auch welche die nur unter Sierra oder nur unter HighSierra und höher richtig funktionieren...

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 12. Juli 2018, 07:22**

Das war eine Sache die ich nicht wusste 😄

Gut das du es sagst.

EDIT

Hab den Treiber getauscht, leider immer noch das selbe "Symptom". Wenn ich ihn schlafen lege und aufwachen lasse zeigt er kurz was anderes an, aber bleibt auf dem Desktop auf einer Zahl stehen.

EDIT2

Hab jetzt auch ne andere Clover Version ausprobiert, ich werde das mal was länger beobachten

Nachtrag:

mit der Clover Version r4558 ist die Batterieanzeige korrekt und der Akku hält auch länger.

Was jedoch auf 10.14 nicht läuft ist das dynamische Theme. Hat da jemand Abhilfe?