PropertyInjector.kext auf einem Sunrise Point-LP Chipsatz

Beitrag von "NoirOSX" vom 9. Juli 2018, 19:35

Geräte Eigenschaften (Device Properties) ohne DSDT Patch ändern. ist eine Anleitung von @Brumbaer und beschreibt das Erstellen und Ändern des Propertylnjector.kext.

In diesen Kext spielt sich die Änderung unter IOKitPersonalities ab, wenn man die Vorlage des Beispiels nimmt.

Das Anlegen der Personalities war manchmal "nervend", wenn es nicht so gelang und man verschiedene Sachen eingeben wollte.

Und wie das mal so ist, versucht man das Ganze zu automatisieren.

Das war den schnell umgesetzt und aus einer Mischung von Hersteller und Geräte-Id ergab schnell einen Wert x.

Da kam für mich das nächste Thema auf, zu lang, zu unübersichtlich usw., irgendwie war der Überblick weg um es zu pflegen.


Ideen hat man viele... und schon war eine weitere auf dem Tisch.

Das ganze in "Themen" teilen und als ganzes Booten.

Gesagt getan... nur es wollte nicht so recht und wenn ich nicht weiter kam, da hat mir @Brumbaer (wer sonst) den ein oder anderen Tip gegeben.

So hat er mir auch die Verwendung des Codeless Kexts erklärt.

Herausgekommen ist ein Script, was mir das Erstellen erleichtert und ein Kext der irgendwie Spaß macht.



Das ganze ist noch lang noch nicht fertig und wird bei Lust und Laune weitergebastelt.

Was kommt dabei raus...

Beim erstellen des Beitrags <u>Was ist bei Euch, so verbaut</u>, vielleicht erfolgte das nicht so ohne Grund, erkennt man das sich manche Hardware gar nicht so sehr unterscheidet.



Der hier ist auf den Chipsatz Sunrise Point-LP aufgebaut, aber auch andere sind möglich und schon in der Datenbank hinterlegt.

Ein Problem dabei und wofür ich da automatisch noch keine Lösung gefunden habe ist der Audio Chipsatz.

Hier im Anhang im Kext sind die Audio Werte schon hinterlegt, die aber nun nicht bei allen passen werden, da trotz des Chipsatzes 9d708086 9d718086 verschiedene IDs Verwendung finden.

Entweder überschreiben oder einfach sagen und es wird neu erstellt.

Clover aktivieren

Der SMBus ist ja nun nicht mehr in der DSDT hinterlegt




Booten Menü in Clover



Beispiel nach Verwendung des Kexts

Nach erfolgreichen Booten kann das dann unter Über diesen Mac --- Systembericht --- PCI

macOS High Sierra



macOS Mojave



so aussehen

Der Angehängte Kext werkelt schon erfolgreich

- ASUS Zenbook UX330UA
- ASUS Zenbook UX305CA
- Acer Aspire E5-574G-57DJ
- DELL 7773
- DELL Inspiron 7570
- DELL Vostro 5370
- EliteBook 840 G3
- Lenovo 510-15IKS
- Lenovo E480
- Latitude E7470
- Latitude 3570
- ThinkPad T570
- ThinkPad T480
- ThinkPad X1 Carbon 5.th Gen
- XiaoMi M3-6Y30
- XiaoMi M3-7Y30
- XiaoMi Pro i5 15,6 Zoll
- Zotac Zbox CI549 nano

Vielleicht kommt ja das ein oder andere Gerät noch dazu.

Schreibt Eure Erfahrungen oder vII den Wunsch von einen zu erstellenden Kext mit anderen Chipsatz hier auf...

Beitrag von "anonymous_writer" vom 9. Juli 2018, 19:52

Ich nutze den PropertyInjector.kext auch inzwischen für alle meine Hackis und bin echt begeistert da er direkt die Geräte-Id anspricht.

Die Idee da alle verfügbaren Geräte reinzupacken ist natürlich noch eines oben drauf und wird so manchem das Einrichten erleichtern.

Danke an euch beiden fürs Weiterentwickeln des Kextes. 🤚

Beitrag von "NoirOSX" vom 11. Juli 2018, 20:14

Zum Testen des Kexts erstellt das Script auch einen Debug Kext.

Der Vorteil ist nun, das man nach dem Booten die Devices sieht die wirklich vom Kext kommen.

Das kann man dann in der ioReg (auch so ein Lieblingswort von junand hier nachvollziehen.

Hier bei IOService im Feld **Suchen** Propertylnjector eingeben



Ein Klick dann auf den jeweiligen PropertyInjector Text zeigt die Details

Property	Type	Value			
IOPCIPrimaryMatch	String	0x9d708086			
CFBundleldentifier	String	de.Brumbaer.PropertyInjector			
IOProviderClass	String	IOPCIDevice			
IOClass	String	Propertylnjector			
IOMatchCategory	String	mhteejhgiglö			
IOPersonalityPublisher	String	de.NoirOSX.driver.SunrisePointLPInjector-Debug			
Keep	Boolean	True			
IOProbeScore	Number	0x0			
▶ Properties	Dictionary	9 values			
piProbe	String	ok			
piProbs found	String	ok			

Im Anhang hier wieder der Sunrise Point-LP Chipsatz, wie oben nur mit diesen kleinen Detail mehr, welches beim Basteln hilft

Beitrag von "jn13" vom 20. Juli 2018, 15:05

where is the kext? I have a folder "Contents"

Beitrag von "NoirOSX" vom 23. Juli 2018, 09:57

R	ei	mir	lädt	ല	den	Kext	herunter.
$\mathbf{-}$			IUUL	-	uCII	INCAL	HCHAILCH.

Beitrag von "PinballBoy" vom 23. Juli 2018, 16:31

@Brumbär danke für deine Arbeit an dem propertyinjector.kext, er zeigt bei meinem Hacki die IntelHD4600 und den BCM43602 WLAN Controller an.

Kannst du da was machen, das er auch noch die RTL8111 Ethernetkarte und andere Geräte anzeigt?

Board ist MSI Z97 G43 alles andere steht ja im Profil. Danke.

Beitrag von "jn13" vom 30. Juli 2018, 15:14

ist kompatibel mit Whatevergreen?

Beitrag von "Noir0SX" vom 30. Juli 2018, 15:19


Ich benutze das zusammen, also ja

Beitrag von "jn13" vom 31. Juli 2018, 16:49


aber fügt Eigenschaften in Geräten hinzu?

Beitrag von "Noir0SX" vom 13. September 2018, 19:21

Am Script mal etwas weiter gemacht und den Kext angepasst



Ergebnis auf dem Sunrise Point-LP



Aktuelle Version

Beitrag von "PinballBoy" vom 14. September 2018, 13:35

Danke sehr schön, werde es mal auf dem Z97 und H110M Hackis testen bzw. bearbeiten.

Beitrag von "Noir0SX" vom 14. September 2018, 13:52

Z97 verbinde ich nicht mit Sunrise Point-LP, sehen kann man das schön mit <u>DPCIManager - PCI Hardware info</u> (<u>Was ist bei Euch</u>, so verbaut) und so einen eigenen Kext dafür mit dem Script

bauen.

Beitrag von "Aleyandro75" vom 23. September 2018, 17:02

Der Propertylnjector.kext würde bei mir funktionieren mit der HD4400 und unter Systembericht/Hardware/PCI wird die Grafikkarte angezeigt.

Das Problem, alle 5 sec dauernd der Bildschirm für 1sec schwarz ?!

Was wäre noch zu ändern, als bei Clover SmBus das Häckchen zu machen?

Beitrag von "Noir0SX" vom 23. September 2018, 17:09

Habe das mit einer Intel HD4400 noch nicht getestet muß ich mir mal Gedanken machen. Hat bei Dir vorher die HD4400 funktioniert, dann kannst Du beim booten den IntelHDInjector.kext im PropertyInjector.kext einmalig ausschalten und schauen ob der Fehler dann noch ist.

Beitrag von "Aleyandro75" vom 23. September 2018, 17:22

Funktioniert hat die Grafikkarte einwandfrei, nur als PCI zb. nie angezeigt und wollte mal wegen dem Chipsatz 8 testen.

Werd mal den IntelHDInjector.kext rausnehmen und neu starten.

Jetzt kein Problem, aber wird nimmer als PCI angezeigt und davor wurde sie als HD4600 definiert.



Beitrag von "Noir0SX" vom 23. September 2018, 17:58

Klar können wir die Tage doch machen, hatte mich schon gewundert wegen Sunrise-Point-LP. Erstelle mal mit dem DPCIManager - PCI Hardware info zwei Bilder in der Form Was ist bei Euch, so verbaut und lade sie dort hoch oder sende sie mir als PN.

Beitrag von "Noir0SX" vom 26. September 2018, 19:02

Das Script dazu sieht in Mojave gleich viel besser aus

```
Sep 2018 18:58:11 CEST
            Autor Brumbaer Kext 1.1.7 - NoirOSX Script 1.2.5
       ProjektorInjekt-Kex
Kext Lesen (Audio)
```

Beitrag von "Harper Lewis" vom 26. September 2018, 19:14

Ich weiß gar nicht, ob ich dazu schon Rückmeldung gegeben habe: Auf meinem Dell Vostro 5370 läuft dein PropertyInjector prima, ich musste nur die alc-layout-id in 13 ändern. Momentan ist 10.13.6 installiert, Mojave-Tests stehen noch aus.

Beitrag von "Noir0SX" vom 26. September 2018, 19:20

Wird schon laufen, bei mir läuft er ja auch unter 10.14. Deine HW habe ich oben schon heimlich, vor einer ganzen Weile eingefügt

Beitrag von "Harper Lewis" vom 26. September 2018, 19:29

Ich mache mir da auch keine großen Sorge. Vorhin konnte ich völlig problemlos mit der selben Konfiguration, die auch unter 10.13.6 funktioniert, in den Installer booten. Ich habe die Installation aber erstmal auf später verschoben. Ich werde es jetzt aber mal mit dem SMBIOS MacBookPro15,2 probieren.

Beitrag von "Noir0SX" vom 6. Oktober 2018, 10:36

Haben sich oben wohl kleine Fehler eingeschlichen.