

**Erledigt**

## **Bekomme ein Brummen von mein Audiointerface auf meine Yamaha hs50?**

**Beitrag von „stronca“ vom 24. Juli 2018, 09:05**

Hi,bin verzweifeln!!Habe ein Problem mit meinen Gäreten zb meiner Audiinterface.Sobald ich meine 48V anmache kommt ein Brummen in meine Yamaha hs50,aber über Kopfhörer ist davon nichts zu hören.Habe selber versucht verschiede sachen zb Di-box alles an selber Steckdose Passendes kabel vom Audiointerface zu den Boxen alles ohne erfolg.Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten?Danke

---

**Beitrag von „DSM2“ vom 24. Juli 2018, 13:19**

Schalt doch einfach die Phantomspeisung wieder ab, wenn sie nicht gebraucht wird oder wie ist das problem? Billigspeaker koennen nunmal bei jeder Kleinigkeit rauschen oder auch brummen abgeben.

---

**Beitrag von „stronca“ vom 24. Juli 2018, 13:28**

Das Problem ist wenn ich ca.3 bis ca 4 Stunden am Aufnhemen bin kann ich sehr schlecht das abschalten.Es muss eine Lösung geben.Danke

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 13:30**

Kannst du die Boxen während der Aufnahme nicht ausschalten?

---

### **Beitrag von „stronca“ vom 24. Juli 2018, 13:34**

Ja sicher kann ich das machen,dann müsste ich über Kopfhörer arbeiten zu not.

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Juli 2018, 13:37**

Achso ich dachte, während der Aufnahme soll gar kein Sound laufen daher mein Einwand 😄