

**Erledigt**

## **AMD OSX bootet nicht von Festplatte.**

**Beitrag von „RiKER3011“ vom 3. August 2018, 11:25**

Moin, bitte habt Nachsicht in der Materie bin ich noch ganz frisch.

Folgendes Problem. Ich habe AMD OSX erfolgreich installiert und mit dem USB Stick bootet es auch. Cover habe ich auch installiert und beim starten ohne USB Stick kommt auch das Bootmenü. Wähle ich jetzt MacOS aus, erscheint dort sofort der Weiße Kreis mit dem Strich durch. Wähle ich Win10 passiert rein garnichts.

Was mache ich falsch?

Dann als nächstes die Treiber, wo bekomme ich die und wie binde ich diese ein.

Zu guter Letzt bietet Apple mir ein Update auf 10.13.6 an , kann ich es problemlos installieren ohne was ändern zu müssen oder erst Mal Finger weg.

Danke schön Mal.

Mein System

AMD Ryzen 3 1200  
ASRock AB350M Pro4  
AMD Sapphire RX550 4GB  
16GB DDR 4  
Sound OnBord  
LAN OnBord

### **Beitrag von „ralf.“ vom 3. August 2018, 11:34**

Da gibt es ein paar Sachen. Du hast das hoffentlich nicht mit einem Image aus dem Web installiert. Die RX550 wird nach [diesem Thread](#) zu urteilen nicht unterstützt. Ein Update ist zur Zeit unmöglich. Und beim AMD ist es sowieso kompliziert. Im Verbose-Mode booten und die Fehlermeldung als Foto posten.

Verbose durch Spacetaste im Clover-Menü auswählen.

---

### **Beitrag von „RiKER3011“ vom 3. August 2018, 12:00**

Ja ich habe das Image von AMD OS x . Allerdings besitze ich eine El Capitan Lizenz von meinem alten Macbook pro aus 2007. Das habe ich mal aus der Bucht gekauft. Leider ist das Ding an Grafikchip Tod gestorben und ist komplett Tod. Liegt noch in Einzelteilen im Keller und die Platte müsste auch noch irgend wo sein.

Im verbose Mode kommt rein garnichts nur ein courser und dann geht der PC aus. Wie sieht es denn mit einem hp Elitebook 8530p aus könnte das evtl. laufen mit einem erstellten El Capitan ? Wenn ich die Platte finde könnte ich mir doch einen neuen USB Stick erstellen. Per Stick komme ich ja ins AMD OS X Die Frage ist nur wird das NB unterstützt.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 3. August 2018, 12:26**

Hallo [@RiKER3011](#) das mit dem OS X Image von Shaneee ist auch wenn sie sauber ist dennoch eine [Distro](#) (Distribution von OS X) und wird hier im Forum nicht unterstützt.

Auch wenn oder gerade weil du eine El Capitan Installer App von deinem alten MacBook hast, musst du wohl oder übel lernen den Weg zu Fuß zu gehen, also Clover Bootloader von Hand installieren und eine macOS Sierra Installer App aus dem App Store laden.

Siehe hierzu bitte unsere Forenregeln und frage im Zweifelsfall lieber noch mal nach, eine ISO aus dem Internet laden und installieren bringt immer mit sich dass man nicht weis was man tut, nach einem Update oder Bootfehler kannst du dir nicht selber helfen.

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 3. August 2018, 12:46**

[@RiKER3011](#)

Wenn du in der Nähe von Bremen wohnst, kenne ich da einen AMD-Hackintosh-Profi. Allerdings mit vollem Terminkalender.

Das Notebook müsste gehen.

---

### **Beitrag von „RiKER3011“ vom 3. August 2018, 12:55**

Danke will es erst einmal selber probieren. Ich werde jetzt erst einmal alles in den uhrzustand versetzen. Cover wieder runter und die Platte auf der OSX ist wieder neu zu partitionieren und dann werde ich mich Mal an das Notebook begeben. Habe ja noch Urlaub Aber erst einmal fix mbr . Werde euch auf den laufenden halten.

---

### **Beitrag von „RiKER3011“ vom 25. August 2018, 22:19**

Moin, hatte heute etwas Zeit und habe mir über eine VM und meine El Capitan einen USB Installer mit Clover erstellt. Der Stick bootet auch allerdings komme ich nur bis zu "PCI Configuration begin" und da steht er jetzt noch. Probiert habe ich schon einige boot optionen npci=0x2000/3000 GraphicsEnabler= Yes/No ACPI=Off -x was ich so in google finden konnte 😊

Leider komme ich an diesem Punkt nicht mehr weiter. Ich habe das ganze mal mit dem Smartphone Fotografiert, vielleicht sieht ja jemand den fehler und hat eine zündende idee. Gleichzeitig packe ich mal die config mit bei, habe jetzt in vielen Foren gelesen das die Mitglieder sie sehen wollten.

Gruß  
Maik

Technische Daten des HP Elitebook 8530p  
<http://www.notebookinfo.de/pro...-pc/nu912aw-abd/00000953/>

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 7. September 2018, 23:03**

Hast du neben der FakeSMC.kext noch weitere Sensoren in deinem Clover Bundle, dann nimm die mal raus, weil unter Umständen verursachen die Probleme beim Boot, grundsätzlich empfiehlt sich 'weniger ist meh'r' und das geringste Ziel ist es auf dem Desktop zu landen. 😄