

Erledigt

Dell e5289 feintuning (Mojave)

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 6. Oktober 2018, 13:57

Moin,

nach langem Warten ist endlich Das e5289 da, an sich echt schön unter HS(10.13.5), jedoch kann ich Bluetooth(Combo card von [scarface0619](#) bereits getauscht) nicht verwenden, sonst läuft alles...

Anbei die Zip vom Clover

edit: ich habe noch ein Problem: ich kann auch meinen HDMI Port nicht nutzen.. ich vermute mal das liegt an der Systemdef, da das originale Macbook ja auch keinen HDMI mehr hat....

Hat jemand ne Idee wie ich das am besten Fixe?

EDIT 2: BT läuft dank [anonymous writer](#) jedoch läuft Mojave nicht und wir haben keine weiteren Ideen...

zum erhalten der Chronologie poste ich die letzte test efi von Mojave im letzten Post...

Beitrag von „Panther“ vom 6. Oktober 2018, 14:00

Sehr schönes Teil, hatte ich noch gar nicht auf dem Radar? Welche Specs hast Du denn am Start, wenn ich fragen darf?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 6. Oktober 2018, 14:02

[Panther](#) ich hab das Gerät jetzt auch in der Signatur, falls es noch fragen gibt gerne per PN..

habe da noch ein Problem entdeckt: mein Mac erkennt zwar meinen Arduino kann ihn Aber in

der Die nicht verwenden hatte das schon wer/ hat wer ne Idee [@grt](#) vllt?

Edit dieses konnte ich durch googeln lösen, ist seit Urzeiten ein Bug der IDE...

Bleibt also nur die Frage ob jemand ne Idee hat wie ich auf dem kleinen das BT abbekomme

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 2. November 2018, 13:18

mir ist was interessantes aufgefallen: das Gerät erkennt das interne BT- Modul der Dell karte unter USB, nutzt diese jedoch nicht für Bluetooth, hab ihr ne Idee wie man das hinbekommt?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. November 2018, 14:26

Hallo [FighterSchrauber](#) ,

BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext hast du bereits getestet im Clover Ordner Other?

<https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-brcmpatchram/downloads/>

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 2. November 2018, 14:29

[anonymous_writer](#) liegen Beide drin....

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. November 2018, 14:36

Lade bitte mal deine [IOREG](#) hier hoch.

Was für eine WLAN-Karte ist aktuell verbaut?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 2. November 2018, 14:39

Wlan karte musss ich passen, kann ich das auslesen? ich weiß nur das [scarface0619](#) sie getauscht hat und sie lief ist aber auf jeden fall ne Dell dw....

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. November 2018, 14:46

Welche WLAN-Karte verbaut ist bekommst mit diesem Program raus.

[DPCIManager - PCI Hardware info](#)

Vendor und Device ID dann in Google nachschlagen und du hast die Karte.

Sollte es eine Intel sein wird WLAN nicht unterstützt.

Bluetooth schon, jedoch wenn nicht Standard mit dem Rehabman Kext dann mußt du einen eigenen Injector dafür bauen.

Solltest die Karte daher demnächst gewechselt werden dann ist es diesen Aufwand nicht Wert.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 2. November 2018, 14:58

ich nehme alles zurück: auf einmal läuft die Karte  , mit der richtigen Kombi aus Usb dongle rein/ raus + reboots....

Trotzdem danke [anonymous writer](#)  

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 2. November 2018, 16:15

Welche Karte ist denn nun genau verbaut?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 2. November 2018, 18:16

er meinte es ist ne dw 1560 drin....

Beitrag von „scarface0619“ vom 2. November 2018, 18:44

Es ist die aktuelle Revision der Dell DW1560 verbaut welche eigentlich nativ laufen sollte... Sorry [tjard](#) letzten Tage nur unterwegs und das von morgens bis nachts.. Gestern Hannover morgens und Abends zurück geflogen.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. November 2018, 19:20

Nativ läuft die Dell DW1560 nicht, aber mit dem richtigen Kexten top.

Beitrag von „scarface0619“ vom 2. November 2018, 20:17

Ja die kext schon klar., aber sonst halt keine Bastelei.. Das meinte ich mit nativ...fürs NB

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 2. November 2018, 22:02

Dann hättest du das Zubehör ja persönlich ausliefern können 🌐👉👈

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 4. November 2018, 11:15

So'n Mist: es geht wieder Los: gestern Abend lief das Dell noch ohne Probleme mit Bluetooth, ausgeschaltet und heute wieder an und login probiert und siehe da: Tastatur und Maus laufen nichtmehr, hat jemand ne Idee woran es liegt, dass es lief und jetzt nichtmehr? habe nix verändert....

In wiefern hat denn die Aussage von [anonymous_writer](#) bestand dass ich nen eigen Injector bauen muss? wenn das so stimmen sollte: wie macht man sowas?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. November 2018, 12:45

Wenn die DW1560 verbaut ist keine. Der Injector war für nicht unterstützte Karten.

Schau mal unter WIFI Hardware. Da ist ein Beitrag von mir zu dieser Karte.


Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 4. November 2018, 19:48

[anonymous_writer](#)

der "Boot parameter" muss der in das freie Feld im Tab boot mit nem "-" davor also so: "-brcmfx-country=DE"?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. November 2018, 19:59

Bei mir ist der ohne "-" drin.



Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 4. November 2018, 20:10

Dann bin ich wohl zu doof D:

Anbei meine efi: die kexts waren schon da, hab dann noch schnell den flag gesetzt, aber trotz mehrfachem Reboot läuft es nicht....

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 08:53

Hallo [FighterSchrauber](#),

Versuche es mal mit dem angehängten EFI-Ordner.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 14:18

[anonymous_writer](#) : läuft nicht Video des Boots lädt hoch (Panic)

https://www.dropbox.com/s/42mo..._20181105_141536.mp4?dl=0

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 15:22

Ergänze als weiter Versuch die Clover config.plist um diese beiden Haken.

Generate P-States + Generatre C-States

Besser wäre du erzeugst dir mit einem EFI-Ordner mit welchen du booten kannst eine [ssdt.aml](#).

Kannst den EFI-Ordner im Save-Mode booten?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 15:53

Wie im safemode?

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. November 2018, 15:56

Mit dem Boot Argument -x 😊

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 15:57

Beim Booten im Clover Menü die Leertaste drücken und dann Haken bei "Safe Mode"

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 15:57

Und wozu? Soll ich deine EFI um das Attribut erweitern?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 16:02

Zum Testen. Beim Save Mode werden Kexte Ignoriert. Ist nur ein Test ob der Laptop damit startet. 😊

Oder meinst du jetzt die ssdt.aml? ?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 16:08

also: ssdt kenn ich noch sporadisch vom x230 als ich da mit [griven](#) auf der hckcn bei der Hitze am werkeln war, aber ich meine welche efi soll ich Safe Mode booten? deine oder meine? und was soll ich denn in der ssdt ändern

Und die beiden haken in deiner efi oder meiner?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 16:11

Denn von mir. Deiner läuft doch.

Der Fehler im Video kommt vom Prozessor. Normalerweise löst eine passende ssdt.aml genau diese Probleme.

> Oder alternativ die Clover Settings Generate P-States + Generatre C-States.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 16:12

ok...

dann setzte ich mal die haken, oder soll ich lieber die ssdt extracten?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 16:25

Besser ist und Updatesicherer ist eine ssdt.aml.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 16:30

ok...

Also kurzes update: boot mit den beiden States lief, beim ersten boot lief auch die bt karte, danach aber nichtmehr.....

Wie verfahren wie am besten?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 16:35

Du kannst erst mal die Haken drin lassen. Auf Dauer würde ich jedoch die ssdt.aml bevorzugen dann ohne die Haken.

Du hast ein USB-Problem. BT hängt an USB.

Lade dazu mal deine [IOREG](#) hier hoch. Ich schaue mir die später an.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 16:37

ok, oder soll ich die bisherige efi nehmen? weil die lief ja ohne besagt haken....

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 16:40

Kannst du selber entscheiden. Meiner ist auf einem neueren Stand wie deiner und mit Virtual SMC.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 16:40

ok, kann ich denn meine ssdt nehmen?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 16:44

Klar, wenn du eine hast nach der Anleitung. In deinem EFI-Ordner war keine.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 16:46


hmmm war mal der Meinung, dann verwechsele ich grade meine Notebooks....

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 18:50

Du hast genau 15 Ports aktiv und "Change 15 port limit to 24 in 10.13 XHCI" aktiv.

Drei Punkte würde ich Prüfen.

1. Das ganze ohne USBInjectAll.kext Probieren.
2. Prüfen ob der "Change 15 port limit to 24 in 10.13 XHCI" auch der Richtige ist für deine OSX-Version.
3. Diese super [Anleitung](#) durcharbeiten.



com.apple.driver.AppleIntelGraphicsFr...	02040A50 00080000 8701...	01050A50 00080000 8701...	0x59190000, 0105 L...
AppleUSBXHCIPOD	8370AC10	8370AC18	Change 16 port limit...
AppleAHCIPort	45787465 726E616C	496E7465 726E616C	External icons patch
AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer	01050900 00040000 8701...	01050900 00080000 8701...	10.12.6-KBL-591200...

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. November 2018, 20:46

Wie geht denn 2.?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. November 2018, 21:46

Welche OSX-Version ist bei dir installiert?



Beitrag von „al6042“ vom 5. November 2018, 22:38

[FighterSchrauber](#)


Würdest du uns bitte den Gefallen tun und deine Signatur verdünnen?

Die nimmt auf einem 2k-Monitor die Hälfte des Bildes ein und das ist ziemlich nervig.

Vielen Dank im Voraus.

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. November 2018, 23:22

[FighterSchrauber](#) so schaut es bei mir auf dem Hackbook aus, ich hoffe du kannst den Einwand von [al6042](#) verstehen. 😊



Gruß derHackfan

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 6. November 2018, 07:21

Hoffe so ist es wieder akzeptabel...

Beitrag von „al6042“ vom 6. November 2018, 07:33

Das ist übersichtlicher, vielen Dank.. 👍

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 6. November 2018, 15:27

[anonymous_writer](#) ich habe 10.13.6 (17G65)

was hat das denn zur folge? ich bin jedoch dabei mit scarface auf 10.14. zu gehen...

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. November 2018, 09:03

Die Folgen sind nur das du deine KEXTSTOPATCH"-EINTRÄGE auf Mojave anpassen musst.

[Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Mojave](#)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 16:03

Hi [@tjard.frischling](#),

hier die config.plist aus Post 22 mit Generate P-States + Generatre C-States + angepasstem 15 Port Limit Patch für Mojave ab Beta 2

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 16:14

[anonymous_writer](#)

Hi ich nehme keine Beta sondern die launched 10.14, geht die auch?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 16:15

Natürlich, das bedeutet nur das der Patch ab Beta 2 funktionieren sollte. Danach gibt es glaube ich kein weiteres Update mehr bis zum neusten Stand von Mojave.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 16:16

Nicht neueste sondern 10.14 ohne alles weitere, hatte das vom x230 noch und wollte nicht nochmal die gbs laden....

Edit: ich verbreite nur ungerne hiobs Botschaften, aber leider läuft es nicht....

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 16:18

10.14 ist neuer als 10.14 Beta 2

Nicht verwechseln mit 10.14.1 und neuester Version als Beta 10.14.2 Beta 2

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 16:20

Deine config kann hs booten, mojave nicht....

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 16:21

Dachte das geht. Dann solltest hier nochmal die config.plist hochladen mit welcher du Mojave booten kannst.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 16:22

Ich kann mir keiner mojave booten, nur der Mojave installer lief durch...

Jedoch kann deine config aktuell BT nutzen....

Anbei die Config der Install-EFI

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 16:27

Die ist komplett anders als die Config von davor.

Lade doch bitte als neue Basis den kompletten EFI-Ordner hier hoch mit dem du unter High Sierra arbeiten kannst. Am besten die mit welcher auch BT funktioniert.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 16:37

ja, wie gesagt, nur für Install....

Also wie folgt:

ich verwende meine efi mit deiner config, damit läuft (abgesehen von 10.14) alles, sprich, touch, trackpad, Tastatur, bt, etc

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 17:34

im Anhang der umgestellte Ordner auf Whatevergreen und VirtualSMC für Mojave.

Teste denn auf einem USB-Stick im FAT32 Format auf High Sierra und Mojave. Sollte der Laptop damit nicht Starten dann poste bitte die Fehlermeldung.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 17:57

anbei die links zu den videos...

Mojave: <https://www.dropbox.com/s/654moj33haw4t2o/mojave.mp4?dl=0>

High Sierra: <https://www.dropbox.com/s/lylq...ae/High%20Sierra.mp4?dl=0>

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 18:17

Der fehler kommt bei beiden Systemen an der gleiche Stelle. Genau da wo die Grafik startet.

Hat das BIOS eine [DVMT](#) feinstellung welche im Moment auf 32 MB steht? Wenn ja umstellen auf 64 MB.

Alternativ hier eine zweite config.plist zum Testen. Sonst nichts am EFI-Ordner aus Post 60 ändern.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 18:17

Tedte ich nachm essen...

[anonymous_writer](#) : also es läuft nicht, selbes Bild wie vorher und auch den Punkt im BIOS gibt es nicht....

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 18:59

Ein weiterer Versuch.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 19:06

Ubd die nächste hiobs Botschaft...

Nix boot Nur ne panic

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 19:11

Nächster Versuch 😊

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 19:16

Das selbe in grün

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 19:37

Gleiches in Grün bedeutet an der gleiche Stelle wie in den Filmen?

Hier nochmal eine zum Testen.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 19:40

Jip selber Verlauf...

ich teste erstmal die aus 68...

Die 68 hat selbes Problem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 19:43

Mit dieser auch?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 19:52

Die 70 hat selbes Problem...

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. November 2018, 19:58

Diese config.plist ist nicht zum zum Arbeiten gedacht. Nur als Test ob der Laptop damit bootet.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. November 2018, 20:19

Du hast wie ich sehe safemode aktiviert...

Hilft nix, dennoch kein boot sowohl unter HS als auch mj

Edit: [anonymous_writer](#) sind die ideen ausgegangen, hat vllt jemand der anderen Profis ne idee

wie wir das ganze anbekommen oder hat ne idee wer wissen könnte wer ne idee hat? mir fällt spontan [scarface0619](#) ein

Beitrag von „scarface0619“ vom 11. November 2018, 16:26

Sorry ich musste kurzfristig ins Ausland für einen großen Deal unserer Mutter, daher schlecht online bin. Aber heute abend in anderes Hotel unziehe mit gescheiten Internet. Meld mich später

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 11. November 2018, 17:10

Ok, wäre super....

wie sieht es denn mit dem Paket aus?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 19. November 2018, 15:28

Ich habe mal wieder einen lustigen Bluetooth bug: das Bluetooth läuft nicht mehr, außer ich boote mit meinem Bt-Usbstick, wenn ich ihn rausziehe läuft die interne Karte, sonst nicht, auch nachm Reboot läuft es nicht wieder...

Hat wer ne Idee woran das liegen kann?

Oder gar Ideen für Mojave?



Beitrag von „griven“ vom 25. November 2018, 22:51

Dazu wäre zu klären ob das BT Modul nach einem Boot ohne den externen Stick im USB Gerätebaum auftaucht oder nicht. Taucht es auf fehlt die Firmware (-> BRMCPatchRam kann helfen) oder im NVRAM steht bezogen auf BT Unfug (-> NVRAM Reset kann helfen dazu F11 in Clover oder `sudo nvram -c` im Terminal). Taucht es nicht auf wäre es an der Zeit mal zu prüfen ob der USB Port an dem das BT Modul hängt zuverlässig funktioniert.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 25. November 2018, 22:56

Taucht unter USB immer auf.... (Ich nehme an du meinst damit about this mac-> system..... -> usb)

Den kext hab ich

[griven](#) Sprich beim boot f11 und dann läuft's?

Beitrag von „griven“ vom 26. November 2018, 10:18

Wenn es an verbogenen NVRAM Einträgen bzgl. BT liegen sollte wäre das eine Option.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 26. November 2018, 13:32

Ok teste ich nachher Mal...

[griven](#) hilft beides nicht, sehe das ccm device zwar unter about this mac-> Systembericht-> usb, es funzt aber trotz f11, sudo nvram -c und reboot nicht... hast du noch ne Idee?

Ich habe den BrcmPatchRam2 drin, kann es daran liegen?

Beitrag von „griven“ vom 27. November 2018, 09:02

Wäre schon möglich denn die bei Dir verbaute DW1560 braucht das eigentlich nicht.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 27. November 2018, 09:17

Also den v 1 kext?

[griven](#) habe jetzt den normalen drin, trotzdem keine Chance, eher schlimmer: jetzt geht es auch mit BT stick nichtmehr (also der Stick geht, aber das interne nicht....)

Beitrag von „griven“ vom 27. November 2018, 21:17

Eigentlich braucht dein BT keinen Injector oder FW Loader oder ähnliches das sollte oob laufen ohne irgendwelches zutun und das war es auch was ich Dir sagen wollte...

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 28. November 2018, 09:20

Heißt kein kext?

Ich verstehe nicht was du von mir willst...

Es lief ja Mal mit der EFI....

Beitrag von „griven“ vom 2. Dezember 2018, 01:24

Ganz genau das meinte ich mit meinem Post es braucht keinen Kext dafür das geht eigentlich

einfach so....

Guck mal ob BT am USB auch erkannt wird und falls dem nicht so sein sollte musst Du Dir Gedanken über Deine USB Ports machen...

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 2. Dezember 2018, 05:49

Nein USB läuft...

Unter USB ist das Gerät da, wird jedoch nicht aktiviert

Edit

Ich gehöre langsam wieder zu den lebenden;)

[griven](#) was meinst du mit "Guck mal ob BT am USB auch erkannt wird"(griven, 2.12.2018)

Der Stick wird unter USB immer ganz normal angezeigt oder wie meinst du das?

Ich schaue immer unter about this mac -> system report -> usb