

Erledigt

Asus Prime x299 Delux + GigaByte PCIe Thunderbolt 3


Beitrag von „Zijad“ vom 11. Oktober 2018, 12:27



danke für die aufnahme im Forum

Sind am tagen am rum probieren ...es läuft einfach nicht...Asus Prime x299 Delux

Mein Apollo Twin wird in Windows erkannt die karte auch

Bei OS wird die karten angezeigt aber es verbindet nicht mit den Apollo 

Ertmal hatten wir MojaveOk in den forum von UAD stehet das die treiber noch nicht frei sind oder so ähnlich.....dann haben wir die Os Sierra High installiert....es läuft...aber die karte apollo verschwindet immer wider !!!!

Was soll ich machen ausser das gigabyte x299 designare ex zu kaufen....

i7940x

Asus Prime x299 Delux

sapphire radeon vega 64 nitro+

be quiet! Silent Loop 360 BW004



be quiet! dark base 900

Beitrag von „macdesignerin“ vom 11. Oktober 2018, 13:10

Hallo und einmal herzlich willkommen im Forum. 😊

Wenn ich das richtig interpretiere geht es um die ThunderboltX3 Karte.

Auf welchem Steckplatz ist die Karte?

Um genaueres zu sagen musst du dein System genauer beschreiben. Wenn der PCIe-Bus nicht sauber durchdefiniert ist funktioniert das alles nicht. Wo wird die Karte in MacOS angezeigt (PCI-Bus oder Netzwerk)

Beitrag von „Zijad“ vom 11. Oktober 2018, 14:11

....ja es geht um die
ThunderboltX3 Karte.

Wir haben es in verschiedenen steckplätzen versucht...bin ziemlich neu in den Gebiet....langjähriger windows nutzer ...nur wegen daw Umstellung wollte ich das alles machen...soviel Geld reingesteckt und es läuft nicht..

Ich bin nicht zuhause das ich das sehe erst freitag ...

Nach jeden neu start ist es weg ...treibwr instalieren..DA! ...neustart wieder weg

Beitrag von „macdesignerin“ vom 11. Oktober 2018, 14:26

wenn du die Möglichkeit wieder hast, schicke bitte Screenshots von den Systemprofiler-Seiten.

Mac OS hat im Gegensatz zu Windows keine Hardware-Erkennung (braucht es ja nicht, weil Apple ja die Rechner dafür baut).

Alles, was in ein Hackintosh-System eingebaut wird braucht deshalb saubere Device-Definitionen damit Mac OS das versteht und die Treiber lädt.

Nur mit einer Treiber-Installation ist es nicht getan.

Beitrag von „Zijad“ vom 11. Oktober 2018, 15:24

Hab hab das Asus Prime x299 A ,

danke für die Hilfehab wirklich Überall geforscht aber das sind alles halbe Sachen und ich denke deswegen bin ich jetzt auch nicht weiter ...

Werde mich melden danke vielen Dank

Beitrag von „Zijad“ vom 13. Oktober 2018, 18:49

Apollo verbindetaber nach dem

"Schlaf Modus" ist es wieder wie ausgelockt ...

wenn ich am Lautregler drehe nichts ...davor ganz normal...

Beitrag von „DSM2“ vom 13. Oktober 2018, 19:55

Hast du für Hot Plug alles drin ? Falls nein dann ist das ganz normales Verhalten...

Beitrag von „Zijad“ vom 13. Oktober 2018, 21:07

Hmmm, ich überprüfe gleich

Beitrag von „DSM2“ vom 13. Oktober 2018, 21:09

Was sollen wir mit deinem BIOS Screen ? Hotplug kannst du nur mit Ssdt erreichen...

Beitrag von „Zijad“ vom 13. Oktober 2018, 21:17

Also es scheint was kleines zu sein....

Wenn ich den Ruhestand auslöse und danach ich die Tastatur betätige verbindet Apollo sofort Automatisch.

Aber wenn der Ruhestand zeitlich von alleine passiert, und ich dann " ihn aufwecke ...verbindet Apollo nicht mehr

Beitrag von „DSM2“ vom 13. Oktober 2018, 22:44

Meine Frage beantwortet das aber noch immer nicht...

Beitrag von „Zijad“ vom 14. Oktober 2018, 00:12

laut seite 7 ..ist es normal...und so hat sich das Problem gelöst..

Beitrag von „DSM2“ vom 14. Oktober 2018, 01:11

Du solltest nochmal genauer lesen Sleep wird Unterstützt! Meine Apollo verbindet sich auch nach dem sleep ganz normal, Hot Plug muss einfach nur richtig konfiguriert sein per Ssdt...

Beitrag von „Zijad“ vom 14. Oktober 2018, 01:59

ich hab die beiden verwechselt

Beitrag von „Zijad“ vom 16. Oktober 2018, 09:24

- ▶ Mainboard, Asus X299a
- ▶ CPU, Intel i9 7940X
- ▶ CPU-Kühler, Be Quiet Silent Loop 360
- ▶ RAM, 2x GSkill , 16GB, F4-3200C16D
- ▶ M.2 SSD, Samsung 960 Evo 500GB
- ▶ HDD, 1TB
- ▶ Grafikkarte, Sapphire Radeon Vega 64 Nitro
- ▶ Netzteil, Be Quiet 650W Dark Power PRO 11
- ▶ Gehäuse, be Quiet 900 Pro

Soll ich mein EFI Ordner hochladen vielleicht siehst dann den Fehler ?

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 09:30

Ich weiß schon lange wo das Problem ist aber hab noch immer keine Antwort auf meine Frage!

Hast du den Thunderbolt PCIE Slot per SSDT konfiguriert für Hot Plug oder hast du nur irgendwoher ein File gezogen und in die EFI gepackt und erwartest jetzt das es laufen muss ohne überhaupt etwas angepasst zu haben an dein System ?

Oder b) es existiert überhaupt keine SSDT für Thunderbolt.

Beitrag von „Zijad“ vom 16. Oktober 2018, 09:43

Doch, soweit angepasst - konfiguriert wo ich denke das es laufen sollte....

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 09:47

Was es ja offensichtlich nicht tut, also komplett falsch konfiguriert!

Lade ein ioreg deines Systems hoch, sowie deine EFI...

Wenn ich Mal Zeit finde, gehe ich bei...

Beitrag von „Zijad“ vom 16. Oktober 2018, 12:14

2 sachen machen probleme

1. Das display geht auch nicht qn nach Neustart nur wenn ich den *HDMI rus und rein schiebe*

2. Ja das Thunderbolt schlafmodus ..

Ich wollte im forum diese 2 sachen schicken..aber wen ich das hochladen will sag es falches Fimat

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 12:20

Als zip hochladen!

Mal eine andere Frage, wer hat dir das System eingerichtet?

Das klingt für mich nach einer reinen Katastrophe, jedenfalls mit null plan dran gegangen...

Beitrag von „Zijad“ vom 16. Oktober 2018, 12:22

Ich hab da nicht viel Ahnung von ausser paar YouTube videos ,,,bin Musiker der mit windows ganze zeit gearbeitet hat ...

ein Kumpel der eigentlich Ahnung hat

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 12:26

Naja ich vermute da einen ganz anderen Ursprung der EFI und der hat nichts mit Ahnung zu tun...

Beitrag von „Zijad“ vom 16. Oktober 2018, 13:10

Hi ioreg

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 13:14

Wo ist die EFI?

Bezüglich IOReg... War klar, falls eine Thunderbolt SSDT existiert ist die komplett falsch.

Es gibt keinerlei Einträge bezüglich Thunderbolt Hot Plug...Kann entsprechend auch niemals funktionieren !

Beitrag von „Zijad“ vom 16. Oktober 2018, 13:16

Clover ...

hab den GC-ALPINE RIDGE Controller Rec2

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 13:20

LOL so wie vermutet Tomaten Tony EFI und rein gar nichts korrekt angepasst sondern mehr oder weniger fasst vollständig so übernommen...

Mit teilweise völlig unnötigen dingen drin...

EDIT: Welche Thunderbolt Karte du letztendlich nutzt ist hier völlig egal...

Beitrag von „Zijad“ vom 16. Oktober 2018, 13:23

Ich hab ein Audio Mac gebraucht und er sagte das er mir da helfen kann

bin selber mit der materie nicht fit und dann nimmt man jede Hilfe an 🤔

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 13:44

Ist das Thunderbolt Kabel vom Mainboard Header zur Karte den zumindest eingesteckt?

Ich benötige ein IOReg mit laufender Apollo in MacOS sprich das die auch Sound ausgibt... der erste schritt dazu ist alles Thunderbolt relevante wieder aus der EFI rauszunehmen...

Folgende EFI testen... diese muss ebenfalls weiter angepasst werden aber ich will erstmal wissen ob du damit überhaupt booten kannst.

Muss jetzt zur Arbeit... melde mich sobald ich Zeit hab.

Beitrag von „Zijad“ vom 16. Oktober 2018, 13:51

ka klar alles ist drin ...es läuft auch

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 14:41

Bei der Verkabelung sprach ich von dem Kabel von der Thunderbolt Karte die in deinem Rechner steckt zum Mainboard Thunderbolt Header!!!

Hast du die EFI die ich bereit gestellt habe nun getestet ? Ja oder nein ?

Falls ja und das System damit bootet und die Apollo läuft einmal ein ioreg hochladen.

Falls du booten kannst aber Apollo nicht läuft, einmal Windows booten und dann MacOS und dann bitte mit funktionierenden Apollo ein ioreg.

EDIT:Ups Grad eingefallen das ich in der Eile die TSC kext vergessen hab anzupassen.

Kann die ihm bitte einer von 19 auf 27 umschreiben?

[macdesignerin](#) [scarface0619](#) [griven](#)

Sonst Pack einfach den TSC kext aus deinem Folder in meine EFI und dann bei dir auf die Platte

Beitrag von „scarface0619“ vom 16. Oktober 2018, 14:45



Erledigt bitte KEXT austauschen

Beitrag von „Zijad“ vom 16. Oktober 2018, 14:49

ich werde die efi laden mal sehen was passiert

Warum sowas ? Muss ich alles neu instalieren ist es normal

Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2018, 15:27

Quatsch! Ich hab einfach nur den verbose Modus drin damit ich sehen kann wenn es irgendwo hängen bleibt... Boote einfach deine Platte

EDIT: Check Mal deine privaten Nachrichten [Zijad](#)