


Erledigt

G5 Umbau mit AIO Wasserkühlung

Beitrag von „sunraid“ vom 12. Januar 2019, 14:10

Möchte bei meinem anstehendem G5 Umbau eine 240'er AIO Wasserkühlung verwenden und diese vorne im Gehäuse an einer Laser Hive Lüfterhalterung befestigen.



Würde das funktionieren? Problematisch ist aus meiner Sicht, dass irgendwie die Schlauchlänge vom Radiator bis zur Pumpe nicht so wirklich angegeben wird. Habt ihr Daten dazu vorliegen?

Welche AIO eignet sich für einen i9-9900k bei moderater Übertaktung denn so?

Beitrag von „al6042“ vom 12. Januar 2019, 14:24

Bei mir arbeitet der [AlphaCool Eisbaer LT240](#).

Ich bin damit sehr zufrieden.

Beitrag von „sunraid“ vom 12. Januar 2019, 14:31

[al6042](#) 32 cm Schlauchlänge! Könnte passen!

Beitrag von „al6042“ vom 12. Januar 2019, 14:33

Du meinst jetzt in Bezug auf den Abstand vom Gehäuserand zu deiner CPU?
Das kann ich nicht sagen, da ich das G5-Gehäuse selbst noch nie inspiziert habe.

Beitrag von „sunraid“ vom 12. Januar 2019, 14:47

Ja genau, der Abstand von Halterung zur CPU...! Der liegt so Pi mal Daumen bei 28 cm. Zur Not müsste ich die Halterung etwas versetzen.



Ist die Abbildung so korrekt? Wie bekommt man denn da die Platte auf die CPU 🤔

Beitrag von „al6042“ vom 12. Januar 2019, 15:11

Die mitgelieferte Anleitung sagt dir dass:

https://www.alphacool.com/download/Eisbaer_LT.pdf

Dort wird auf den Seiten 8 und 9 die Halterung für die Sockel 775 / 1156 / 1155 / 1150 / 1151 / 1366 erklärt.

Beitrag von „sunraid“ vom 12. Januar 2019, 17:16

DANK!

Hab dann mal den Eisbär bestellt...



Beitrag von „al6042“ vom 12. Januar 2019, 17:28

Da wünsche ich dir doch schonmal viel Erfolg... 😊

Beitrag von „sunraid“ vom 26. Januar 2019, 13:40

Der Eisbaer ist angekommen... 🐻



... und mit der G5 Gehäusehalterung verbunden

Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2019, 13:44

Nice... 😊

Und die Schlauchlänge reicht aus?

Beitrag von „sunraid“ vom 26. Januar 2019, 13:55

Ich habs mal provisorisch ins Gehäuse gelegt...!

Sollte passen 😊



Beitrag von „sunraid“ vom 28. Januar 2019, 16:02

So, die Kiste löpft und soweit ich das erkennen kann problemlos...



[al6042](#) hast du beim Eisbaeren die originalen Lüfter ersetzt? Die sind schon bei 600 bis 700 Umdrehungen gut hörbar.

Gibts da einen passenden leisen Ersatz?

Beitrag von „al6042“ vom 28. Januar 2019, 16:42

Ich höre die beim mir nicht, kann aber auch am Alter liegen. 😊

Oder an den drehenden Platten... 😄

Beitrag von „sunraid“ vom 28. Januar 2019, 16:54

Gut, dann werde ich mal abwarten, wie sich das Ganze im Gehäuse macht! Momentan liegt alles vor dem Monitor und somit sehr in Ohrreichweite...