

Erledigt

USB 3.0/3.1 will einfach nicht

Beitrag von „doki82“ vom 13. Februar 2019, 23:20

Hallo Zusammen,

ich bekomme es nicht hin, mein USB3.0/3.1 zum laufen zu bringen. Die Ports funktionieren zwar aber es werden keine 3.0 oder 3.1 Geräte erkannt. Ältere

2.0 Sticks ohne Probleme. Hat jemand evtl. eine Lösung parat?

Beitrag von „al6042“ vom 14. Februar 2019, 08:02

Klar..

entweder du arbeitest dich durch [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra / Mojave für jedermann \(zukunftssicher für Updates & komplett gepatcht\)](#) oder durch [Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per FBPatcher für jedermann \(Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht\)](#)

Beitrag von „doki82“ vom 15. Februar 2019, 00:33



Hat super geklappt, Besten Dank [al6042](#)

Ich nehme mal an für 3.1 gibt es noch keine Lösung oder?


Beitrag von „al6042“ vom 15. Februar 2019, 07:30

Dein Board hat laut Specs folgende USB-Ports und Controller:



Davon sind folgende auf der Rückseite zu finden:

2.2.1 Rear I/O connection



Die sollten eigentlich alle funktionieren.

Höchstgeschwindigkeit der blauen Ports (USB3.1 Gen1) und dem einzelnen USB3.1 Gen1 TypeC Ports ist höchstens 5 GB/s.

Eine höhere Geschwindigkeit erhältst du nur über den einzelnen USB3.1 Gen2 Connector auf dem Mainboard, der zu einem TypeC Port an deine Gehäusefront verbunden werden muss...

Setzt natürlich voraus, dass dein Gehäuse so einen Port mitbringt.