

**Erledigt**

## **Hat denn auch jemand das Asrock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac ??**

**Beitrag von „Goldy-LE“ vom 20. März 2019, 03:24**

Bin jetzt nun doch von Ryzen weg zur Konkurrenz und die Grundinstallation mithilfe von Clover auf Mojave ist geglückt.

Nun geht es darum das System einzurichten.

Was mir noch fehlt ist WLAN/Bluetooth, da muß ich mir aber sicher ein neues Modul kaufen. (Welches da evtl??)

Die USB Ports definieren, es gehen leider nicht alle. \*gehen jetzt alle soweit ich das beurteilen kann. Hab den USBInjectAll.kext raus geschmissen 😄

Eine genaue Systemdefinition (DSDT, config.plist, EFI etc) meine CPU wird z.B. als unbekannt in der Systeminformation angezeigt.

Ob der Thunderbolt Anschluß funzt konnte ich auch noch nicht testen.

Ich bin also auf Hilfe angewiesen und suche daher Leute die auch die Plattform nutzen oder mir so helfen können 😊

[config.plist](#)

---

**Beitrag von „Merowinger0807“ vom 20. März 2019, 11:22**

Ich habs auch im Einsatz und bis auf ein paar Startschwierigkeiten bei der Installation läuft es jetzt einwandfrei.

Du kannst die original verbaute Intel AC 8265 durch eine Dell DW1560 (BCM94352z)

ersetzen. Vorteil, sie passt exakt in das Gehäuse der WiFi/BT-Karte und hat ebenfalls zwei

Anschlüsse für die Antennen.

Oder aber du nimmst ne BC943602CS oder die CD mit Adapter. Diese hat den Vorteil von drei Antennenanschlüssen für besseren WLAN-Empfang, passt jedoch nicht exakt ins Gehäuse und steht somit weiter nach oben raus.

Hier der Link zur Dell DW1560:

[DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle](#)

Und hier der Link zu meiner EFI (jedoch mit einem i7 8700 und einer RX480 im Einsatz)

[macOS Mojave 10.14 Lauffähige Systeme \(EFI-Sammelthread\)](#)

---

### **Beitrag von „eltanque“ vom 20. März 2019, 11:25**

Ich habe diese WLAN-Karte eingebaut.

[https://www.ebay.de/itm/Broadcom...FI-WLAN-Card/182587730810](https://www.ebay.de/itm/Broadcom-BCM94352Z-Wi-Fi-WLAN-Card/182587730810)

Brauchst Du diesen Kext [AirportBrcmFixup Patch Sammlung für Broadcom Airport Wi-Fi Karten](#)

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 20. März 2019, 17:24**

ahh super vielen dank.

werde ich heut abend mal testen die efi.

hat jemand denn schon thunderbold getestet? gibt es dafür einen key?

wie mache ich es denn das meine cpu nicht als unbekannt erkannt wird?

---

### **Beitrag von „Merowinger0807“ vom 21. März 2019, 12:58**

Der auf dem Board verbaute Intel Thunderbolt Chip wird meines Wissens nicht erkannt und kann unter MacOS nicht genutzt werden.

Hatte auch mal geforscht, dort aber nur herausgefunden das die Thunderbolt Karten von Gigabyte und Asus (über einen PCIe gesteckt) unter MacOS laufen. Diese arbeiten über einen Alpine Ridge Chip, mit dem OSX wohl was anfangen kann.

Zu deiner anderen Frage... da müsste jemand anderes weiterhelfen. Ich denke aber, dass Mojave mit der CPUID noch nichts anfangen kann.

Man kann aber die File editieren und händig updaten sodass du dort auch eintragen könntest "i7 9900k mit x,xxGHz" usw.

Falls jemand hierzu noch weitere Infos hat, lass ich mich aber gern korrigieren.

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 21. März 2019, 13:26**

ich hab irgendwo im inet gelesen das genau das Board das einzige ist, bei dem es funktionieren soll. 🤪

es ist ja ein neuer iMac auf dem Markt. müsste iMac 18,4 dann sein. er ist mit dem i9 9900 konfigurierbar.

leider kann man im Clover noch nicht diesen Mac auswählen. Oder hat da jemand ne Idee?

---

### **Beitrag von „T4ke“ vom 21. März 2019, 14:10**

Das wird noch einen Moment dauern bis es von dem iMac 19,x einen SMBIOS Dump gibt.

Damit würde ich jedenfalls nicht in den nächsten Tagen o. Ä. rechnen.

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 21. März 2019, 14:15**

ok danke. meint ihr das der 9900K ohne "F" unterstützt wird oder man sich doch den 9900k holen kann?

---

### **Beitrag von „T4ke“ vom 21. März 2019, 15:31**

Man möge mich bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, aber afaik wird der i9 bereits nativ unterstützt, da er im aktuellen Macbook Pro verbaut ist.

Einige aus dem Forum haben ihn jedenfalls schon verbaut.

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 21. März 2019, 15:53**

Na ich hab ihn ja auch verbaut aber er wird als unbekannt erkannt

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 25. März 2019, 13:03**

So hab jetzt eine DW1560 drin und sie funktioniert auch einwandfrei.

Nur hab ich ein Problem. Meine Kiste läuft irgendwie teilweise sehr ruckelig dann wieder flink. Könnte das an der RX 580 liegen das sie nicht schnell genug mit der Taktrate hoch geht?

Noch ein Prob, jetzt schmiert er ab wenn ich über iTunes Musik höre. Es fängt erst an zu knistern dann zerstückelt es und dann ist es ganz weg. Ist eine externe Soundkarte (Focusrite Scarlet) angeschlossen.

Ich hänge mal den Fehlerbericht sowie den Efi an.

Vielleicht hat ja jemand einen Tip. 😊

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 1. April 2019, 13:01**

Gibt es hier in der Zwischenzeit eigentlich Neuigkeiten? 😊

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 6. April 2019, 21:43**

Ich hab alles noch mal neu installiert, [Bios Einstellungen](#) überprüft und nun läuft alles soweit. Woran es aber nun lag keine Ahnung. Jetzt steht noch der Wechsel zu dem SMBIOS iMac 19,1 an wenn es denn funktionieren würde 😊