

**Erledigt**

## **BCM943602CS Combo Karte für Hackintosh: Bluetooth — benötige Hilfe**

**Beitrag von „Audax“ vom 29. Mai 2019, 15:49**

Irgendwie komm ich nicht klar: USB läuft eigentlich. Nur wird Bluetooth nicht erkannt.

Nachdem ich hier im Forum so einiges gelesen habe, denke ich, ich muss den betreffenden Port als "intern" markieren. Aber wie muss ich das tun?

---

**Beitrag von „RizziCR“ vom 29. Mai 2019, 17:24**

Wie hast du die Karte in Betrieb genommen ? Geht WLAN den ?

---

**Beitrag von „user232“ vom 29. Mai 2019, 18:46**

evtl mal anderen PCI-E Slot ausprobieren, war bei meiner Karte so, allerdings anderes [ASUS-Board](#)

---

**Beitrag von „Audax“ vom 29. Mai 2019, 19:25**

Danke für die Antworten.

WLAN geht. Anderen PCI-Slot müsste ich mal probieren...

Ich denke aber, dass es der (fehlenden) USB-Konfiguration liegt. Müsste mir nur mal jemand erklären, wie ich das machen muss.

---

### **Beitrag von „jemue“ vom 29. Mai 2019, 19:32**

Hast du mal den anderen internen USB Anschluss ausprobiert? Dein Board hat ja 2 davon

Am PCIe Slot sollte es nicht liegen, darüber läuft (meines Wissens nach) ausschließlich das WLAN.

---

### **Beitrag von „Paprika“ vom 29. Mai 2019, 19:32**

Gerne:

[Benötige Hilfe: Asus Prime Z370-A, Intel i7 8700, Radeon RX 580](#)

---

### **Beitrag von „redbelt“ vom 30. Mai 2019, 15:54**

[Audax](#)

Hier ist alles schön erklärt.

[Braucht man noch USBInjectAll.kext? Würde mein Sleep Problem lösen](#)

---

**Beitrag von „Audax“ vom 9. Juni 2019, 20:31**

Vielen Dank! Hat funktioniert.