

Erledigt

Installation (OS X Catalina) stoppt wegen ACPI Error (1 table found, 8 successful ..)

Beitrag von „PandaX“ vom 8. Oktober 2019, 23:19

Hallo zusammen!

Ich habe mal versucht, OS X auf meinem System aufzusetzen (Daten siehe links). Dazu habe ich die in der Anleitung verlinkten Vorlage für Skylake genommen und zusätzlich noch die Kexte für meine Broadcom-BT-Karte kopiert. Sonst habe ich sowieso nichts am System angeschlossen und nutze auch die interne Grafik.

Leider klappt die Installation nicht. Ich habe auch nochmals die Booteinstellungen (BIOS) überprüft und USB-Geräte ausgebaut. Sicherheitshalber habe ich es auch ohne die Broadcom-BT-Karte probiert, nur ohne Erfolg.

Woran könnte es liegen? Dankeschön!!

P.S. tut mir Leid für schlechte Auflösung, wobei ich doch einen 4K-Monitor habe. 

```
0x0000000087C64000 000024 (v02 ALASKA)
0x00000000C411C000 0000BC (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
0x00000000C411B000 0000F4 (v05 Apple A M I 01072009 AMI 00010013)
next com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPlatformProperties declares no com.apple.kpi.* depende
0x00000000C40F3000 0238A6 (v02 ALASKA A M I 01072009 INTL 20120913)
; 0x00000000C4A28F00 000040
S 0x00000000C4A28F00 000040
C 0x0000000087C87B00 0000BC (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
IT 0x0000000087C87C60 000044 (v01 ALASKA A M I 0107calling mpo_policy_init for Lilu
policy loaded: Lilu Kernel Extension 1.3.8 (Lilu)
00010013)
IDT 0x0000000087C87C00 00009C (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
CFG 0x0000000087C87D50 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097)
PET 0x0000000087C87D90 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00050000)
SDT 0x00000000C40F1000 00036D (v01 SATARe SATAtabl 00001000 INTL 20120913)
LPIT 0x0000000087C88130 000094 (v01 INTEL SKL 00000000 MSFT 0000005F)
SSDT 0x00000000C40EF000 000240 (v02 INTEL sensrhub 00000000 INTL 20120913)
SSDT 0x00000000C40EA000 002BAE (v02 INTEL PtlldDevc 00001000 INTL 20120913)
SSDT 0x00000000C40EB000 000BE3 (v02 INTEL Ther_Rvp 00001000 INTL 20120913)
SSDT 0x00000000C40E6000 0004A3 (v02 INTEL zpodd 00001000 INTL 20120913)
DBGP 0x0000000087C8C050 000034 (v01 INTEL 00000000 MSFT 0000005F)
DBG2 0x0000000087C8C090 000054 (v00 INTEL 00000000 MSFT 0000005F)
SSDT 0x00000000C40E4000 000705 (v02 INTEL xh_rvp00 00000000 INTL 20120913)
I: SSDT 0x000000008799FD000 005359 (v02 SaSsdT SaSsdT 00003000 INTL 20120913)
I: UEFI 0x0000000087C91B50 000042 (v01 00000000 00000000)
I: SSDT 0x00000000C40E2000 000E73 (v02 CpuRef CpuSsdT 00003000 INTL 20120913)
I: BGRT 0x0000000087C92A60 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
AppleCredentialManager: init: called, instance = <ptr>.
sertMacros: value (value: 0x0), ---, file: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleCredentialMa
AppleCredentialManager: init: Embedded OS: 0 (over KernelRelay: NO, over SEPManager: NO), In BaseSystem: YES.
CM: Env_SetVariable: set var[6].
ICM: Env_SetVariable (len=1): new data: 00
ICM: InitCredentialEngine: Global credential set created, CS[10].
ACM: Env_SetVariable: set var[5].
ACM: Env_SetVariable (len=1): new data: 00
ACMFirstResponderKernelService: init: called.
AppleCredentialManager: init: returning, result = true, instance = <ptr>.
ACPI Error: [\_SB\_PCI0\_XHC\_RHUB.HS11] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160930/dswload-292)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20160930/psobject-310)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT:xh_rvp00) while loading table\rtutal bool CoreAnalyticsHub::start(IOServic
AppleCredentialManager: start: called, instance = <ptr>.
AppleCredentialManager: start: started, instance = <ptr>.
AppleCredentialManager: start: returning, result = true, instance = <ptr>.
AppleKeyStore starting (BUILT: Sep 26 2019 21:56:04)
AppleKeyStore::start: _kernel_relay_enable = 0
AppleKeyStore::start: _sep_enabled = 0
(20160930/tbxfload-319)
ACPI Error: 1 table load failures, 8 successful (20160930/tbxfload-342)
AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=0 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=2 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=4 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=6 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=5 LocalApicId=1 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=6 LocalApicId=3 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=7 LocalApicId=5 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=8 LocalApicId=7 Enabled
calling mpo_policy_init for RMFI
Security policy loaded: Apple Mobile File Integrity (RMFI)
calling mpo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling mpo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Darwin Image4 Validator Version 2.0.0: Sun Sep 29 10:41:25 PDT 2019; root:AppleImage4-61-4500/AppleImage4/RELEASE_X06_64
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:111
ACPI: Executed 25 blocks of module-level executable AML code
ACPI: sleep states S3 S4 S5
pci (build 20:29:14 Sep 25 2019), flags 0x20c3000
HID: Legacy shi 2
HID console relocated to 0x7f80000000
[ PCI configuration end, bridges 5, devices 12 ]
getFeatures() ==>
AirPort_BrcmNIC::init AirPortFamily_kexts-1560 "AirPortFamily_kexts-1560" Sep 25 2019 21:02:34
APPT: 1.321905: AirPort_Brcm4300:probe: this[0x867f5fa12666cc9] score[2040]
AirPort_BrcmNIC::init AirPortFamily_kexts-1560 "AirPortFamily_kexts-1560" Sep 25 2019 21:02:34
APPT: 1.325663: AirPort_Brcm4300:probe: this[0x867f5fa13c59cc9] score[1400]
SMCSuperIO: sata @ detected device Weston NC167930
apfs_module_start:1603: load: com.apple.filesystems.apfs, v1412.11.7, apfs-1412.11.7, 2019/09/26
```

UPDATE: Hier auch mal meine config.plist.

UPDATE2: Zusätzlich auch mein EFI als ZIP. Könnte es vielleicht an Catalina liegen? War ich da vorschnell?

Beitrag von „ralf.“ vom 8. Oktober 2019, 23:28

Kexte und Clover sollten aktualisiert werden.

Beitrag von „PandaX“ vom 8. Oktober 2019, 23:30

Hallo, danke erstmal für deine Antwort. Inwiefern? Ich weiß noch von paar Jahren, dass FakeSMC immer drin sein sollte. Das ist ja in dieser Vorlage für Skylake nicht drin. Oder braucht man das nicht mehr?

VirtualSMC scheint ja auch so etwas zu sein, dachte ich zumindest.

Liebe Grüße

Beitrag von „TahsinAhmed“ vom 9. Oktober 2019, 03:00

Vielleicht hilft es wenn du EC0 in EC umbenennst (ACPI Patches)

Falls der Bootloader Clover ist lässt sich der Eintrag auch im Clover Configurator auswählen

Beitrag von „PandaX“ vom 9. Oktober 2019, 08:38

Zitat von TahsinAhmed

Vielleicht hilft es wenn du EC0 in EC umbenennst (ACPI Patches)

Falls der Bootloader Clover ist lässt sich der Eintrag auch im Clover Configurator auswählen

Hallo, hatte schon davor etwas rumgespielt und bin weiter gekommen (zumindest bis zum Verbotszeichen und dem bekannten <dict...>bootable-media-Fehler). Jetzt komme ich mit deinem Patch noch weiter (danke hierfür!), jedoch wird mein Bildschirm irgendwann einfach schwarz und mein Monitor erhält kein Signal mehr.

Nutze ja die Intel-interne Grafik.

Liegt es daran, dass ich vielleicht auch DisplayPort nutze?

Beitrag von „TahsinAhmed“ vom 11. Oktober 2019, 01:50

Versuch es mal mit Whatevergreen

<https://github.com/acidanthera/WhateverGreen>