

**Erledigt**

## **m.2 SSD wird als externes Laufwerk erkannt**

**Beitrag von „nicodimis“ vom 24. Oktober 2019, 17:11**

Hallo zusammen!

Nachdem ich hier jetzt mehrere Stunden mit der Lösungssuche verbracht habe, versuche ich jetzt doch mein Glück mit einem neuen Thema.

Ich habe mein neues System soweit erfolgreich aufgebaut.

Bis dato funktioniert alles soweit wie es soll.

Nur die neue m.2 SSD wird nicht korrekt erkannt.

Besagte SSD ist die CT500P1SSD8

Soweit ich das verstanden habe, lässt es sich über eine SSDT korrigieren.

Nur wie genau?

Die angehängt SSDT habe ich hier in einem Beitrag gefunden. Leider finde ich diesen Beitrag nichtmehr.

Ich komme hier leider nicht mehr weiter.

Kann sich jemand erbarmen?

Grüße aus München!