

In Arbeit

Installation von Catalina hängt

Beitrag von „Iron-phil“ vom 28. Oktober 2019, 18:40

Hallo Freunde des gepflegten Hackintoshs!

Ich habe ein neues Projekt: Elitebook 840 G5(i5-8350) mit Catalina aufwerten.

Ich habe schon gefühlt alles versucht, leider klappt jedoch die Installation nicht.

im Anhang mein EFI Ordner, sowie zwei Screenshots.

Anfangs klappt die Installation. Beim zweiten Boot, in die Datei Install from MacOS (also die interne NVMe SSD) tritt dann folgendes auf:


1. Zuerst wird ewig lange im Verbosemode angezeigt das APIC Fehler vorkommen.

Gemäss meiner Recherche immer wieder Embedded Controller, Battery und noch etwas, dass mir gerade nicht mehr einfällt.

Umbenennung von EC0 auf EC wird gemacht. SSDT-EC ist auch im Patched Ordner von Clover.

2. Kommt dann der Ladescreen und bleibt bei About 11 minutes remaining hängen.[EFI.zip](#)





Hier ist die **EmuVariableUefi.efi** zuviel, der macht mit dem OsxAptioFix2Drv.efi sinn, mit AptioMemoryFix brauchst du sowas nicht.

Teste mal mit diesen Änderungen bitte.

Gruss Coban

Beitrag von „Iron-phil“ vom 28. Oktober 2019, 21:39

Hallo [cobanramo](#), habe ich versucht.

Nützt nichts, es ist das gleiche Verhalten wie vorher

Beitrag von „Iron-phil“ vom 30. Oktober 2019, 14:48

Ich glaube ich habe das Problem entlarvt.

Ander User im Netz berichten davon, dass die Samsung PM981 mit macOS Probleme bereitet.

Darauf gekommen bin ich, weil ich eine andere SSD im HP verbaut habe, wo macOS drauf ist.

Davon ging der boot ohne grosse Probleme. -> Dachte, ich kopiere die EFI auf den USB und probiers nochmals mit der PM981. Funktioniert nicht.

Ich habe jetzt mal eine Adata NVMe bestellt um zu testen ob es so besser funktioniert.

Beitrag von „cobanramo“ vom 30. Oktober 2019, 17:32

Ich kenne zwar den Samsung PM981 nicht aber vom "Samsung 970 Evo Plus" weiss man inzwischen das es ohne vorherigen Firmware Update unter Windows für MacOS nichts taugt. Eventuell ist Samsung PM981 auch so ein Kandidat, wäre ein versuch wert.

Gruß Coban

Beitrag von „Iron-phil“ vom 30. Oktober 2019, 22:21

Die PM981 ist die OEM Version der 970 EVO. Mit Firmware des OEM.

Problematisch anscheinend für macOS. Firmwareupdate kann ich keines machen, es wird mir angezeigt, dass die aktuellste installiert sei.

Jurz und knapp: Morgen kommt die neue ADATA NVMe von microspot. mal sehen

Beitrag von „Iron-phil“ vom 6. November 2019, 21:23

Kleines Update.

Nach Wechsel der NVMe funktioniert nun alles. mit Zuhilfenahme der Hotpatch Variante von RehabMan funktioniert fast alles einwandfrei.

Was noch nicht 100% klappt ist:

Trackpad - Die alte VoodooPs2 Variante von Rehabman funktioniert mit den Buttons und bis zu

zwei Finger Gesten.

Mit der aktuellsten Variante von acidanthera funktioniert das Clickpad und drei, sowie vierfinger Gesten. Einzig die Zweifingergesten gehen nicht. Das ist ziemlich mühsam, denn Scrollen und Secondclick gehen nicht.