

Catalina Installation Bootvorgang Pausing 5 secs...

Beitrag von „ucode“ vom 27. Januar 2020, 19:10

Hallo,

nachdem ich nun ein bisschen rumgebastelt habe und versucht habe das erste mal zu booten geht es nicht weiter bei Pausing 5 secs

Als Grafikkarte nutze ich momentan die integrierte intel uhd 630.

Mein EFI Ordner befindet sich im Anhang.

VG

Phil

Beitrag von „Nightflyer“ vom 27. Januar 2020, 19:45

ist jetzt nur ein Gedanke, aber das Boot Arg agdpmod=pikera ist für AMD Karten gedacht.

vielleicht mal rausnehmen.

Du nutzt ja keine

Beitrag von „ucode“ vom 27. Januar 2020, 19:51

Leider immer noch der gleiche fehler

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. Januar 2020, 20:26

[ucode](#) probiere mal die EFI

EDIT: Keine Vorschuss 🤔 lorbeeren

Beitrag von „ucode“ vom 27. Januar 2020, 20:29

Einen Schritt weiter zumindest

```
AppleRCPU: ProcessorId=4 LocalApicId=6 Enabled
AppleRCPU: ProcessorId=5 LocalApicId=8 Enabled
AppleRCPU: ProcessorId=6 LocalApicId=10 Enabled
AppleRCPU: ProcessorId=7 LocalApicId=1 Enabled
AppleRCPU: ProcessorId=8 LocalApicId=3 Enabled
AppleRCPU: ProcessorId=9 LocalApicId=5 Enabled
AppleRCPU: ProcessorId=10 LocalApicId=7 Enabled
AppleRCPU: ProcessorId=11 LocalApicId=9 Enabled
AppleRCPU: ProcessorId=12 LocalApicId=11 Enabled
calling spo_policy_init for AWF
Security policy loaded: Apple Mobile File Integrity (AMFI)
calling spo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Sandbox policy (Sandbox)
calling spo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling spo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Darwin Image Validator Version 2.2.0: Thu Nov 21 20:42:10 PST 2019; root:AppleImage4-61.60.4-474/AppleImage4/RELEASE_ARM64
IDRPIC: Version 0x20 Vectors 64:111
ACPI Error: [_SB_.PCI0.RP05.PXSX] Namespace lookup failure, RE_NOT_FOUND (20160930/download2-274)
No Local Variables are initialized for method [PXSX]
No Arguments are initialized for method [PXSX]
ACPI Exception: RE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20160930/psobject-310)
ACPI Error: Method parse/execution failed [_SB_.PCI0.RP04.PXSX] (Node ffffff804edf930), RE_NOT_FOUND (20160930/psparse-632)
ACPI Error: [_SB_.PCI0.RP09.PXSX] Namespace lookup failure, RE_NOT_FOUND (20160930/download2-274)
No Local Variables are initialized for method [PXSX]
No Arguments are initialized for method [PXSX]
ACPI Exception: RE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20160930/psobject-310)
ACPI Error: Method parse/execution failed [_SB_.PCI0.RP08.PXSX] (Node ffffff804eb0e70), RE_NOT_FOUND (20160930/psparse-632)
ACPI: Executed 49 blocks of module-level executable AML code
ACPI: sleep states S3 S4 S5
pci (build 04:05:15 Nov 9 2019), flags 0x20c3080
HID: Legacy shia 2
HID: Legacy shia 2
[ PCI configuration begin ]
console relocated to 0c7f00000000
[ PCI configuration end, bridges 5, devices 12 ]
AppleHWR Reset failed: ( 0 != data ) ReleaseIDMode File: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/IOHWRFamily/IOHWRFamily-470.40.4/IOHWRController.cpp line: 5416
virtual IOHWR IOHWRController::CreateSubmissionQueue(uint16_t, uint8_t):2016:50 index=0 entrysize=64
virtual IOHWR IOHWRController::CreateSubmissionQueue(uint16_t, uint8_t):2016:50 index=1 entrysize=64
apple_smbios_start:1683: load: com.apple.filesystems.apfs_v1412.61.1.apfs-1412.61.1.2019/11/20
SMBiosSuperIO: ssio @ detected device Nuoton NCT6793D
```

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. Januar 2020, 20:34

[ucode](#) versuche mal die config.plist

oder besser die -2

[config.plist 2.zip](#)

Beitrag von „ucode“ vom 27. Januar 2020, 20:45

Leider bei beiden immernoch den gleichen Fehler

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. Januar 2020, 21:28

Ok,

1. hattest du keinen AptioMemorFix in drivers/UEFI habe Quirks eingesetzt.
2. in SMBIOS habe ich Injekt Kext auf yes gestellt
3. Kernel Patches diejenigen deaktiviert dir auf ältere macOS zeigen.

Mehr fällt mir nicht ein.

Beitrag von „ucode“ vom 27. Januar 2020, 21:38

Habe es herausgefunden:

SSDT-EC.aml hinzufügen

USB Ports umstecken auf 2.0

Jetzt erkennt er mein Ethernet nicht bei der Installation bzw sagt das zum installieren eine Ethernet Verbindung nötig ist.

Beitrag von „al6042“ vom 27. Januar 2020, 21:45

Hallo [uicode](#) und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Würdest du bitte das andauernde Zitieren von Beiträgen in deinen Antworten unterlassen?

Das bläht den Thread unnötig auf und macht ihn auf Dauer schwer lesbar.

Danke.

Beitrag von „uicode“ vom 27. Januar 2020, 21:47

Entschuldigung und danke^^

Beitrag von „Arkturus“ vom 28. Januar 2020, 18:51

[uicode](#) Du könntest auch andere AptioMemoryFix Derivate testen.

Beitrag von „uicode“ vom 28. Januar 2020, 18:52

Hey danke nochmal 😄

Habe bereits alles fertig und morgen kommt nur noch meine Radeon VII an.

Freue mich bereits darauf 😊

VG

Phil

Beitrag von „Arkturus“ vom 28. Januar 2020, 18:57

[uicode](#) das ist schön. Du kannst dann ja mal zusammenfassen, was du noch geändert hast um zum Ziel zu kommen.

Du hast IntelMausiEthernet.kext im other, ersetze den am besten durch IntelMausi.kext. Der läuft stabiler.

Beitrag von „uicode“ vom 28. Januar 2020, 19:30

IntelMausiEthernet zu IntelMausi geändert

Clover downgrade auf 5092, da dort mein Ethernet funktionierte

Joa das wars eigentlich auch schon