

**Erledigt**

## Sound Probleme in Logic Pro X

**Post by "yamek" of Feb 19th 2020, 10:36 pm**

Hallo Zusammen,

Da ich mich mit der Musik ein wenig beschäftigen möchte, habe ich mir Logic Pro X besorgt.

Benötigt wird I/O-Puffergröße: 32 Samples damit ich quasi Monitoring aktivieren kann.

Leider fängt sporadisch irgendwann der Ton an zu piepen oder fällt gar aus wenn ich ins Mikrofon spreche:

Mein Equipment:

Shure sm7b (Mic)

Focusrite Scarlett 2i4 1. Gen (Audio Interface)

Logic Version 10.4.8

MacOs Version: 10.15.3 Catalina

Meine Aktuelle Efi: [https://drive.google.com/file/...\\_xocxNuF/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/..._xocxNuF/view?usp=sharing) (wollte Sie in den Anhang legen leider sind 25MB zu wenig)

Es wäre super wenn wir das Problem zusammen lösen könnten 😊

Danke schonmal für eure Hilfe !

Grüße,

Yamek

---

**Post by “g-force” of Feb 20th 2020, 6:19 am**

"Piepen" kann ein Microphon nicht - das klingt eher nach einer Feedback-Schleife. Arbeitest Du mit Kopfhörer oder Boxen?

---

**Post by “Thogg Niatiz” of Feb 20th 2020, 10:12 am**

Glaub nicht dass das an der EFI liegt, wenn USB2 sonst funktioniert. Wird wieder an der grausigen Firmware von dem Teil liegen. Am besten gleich austauschen. Keine Ahnung ob sie das in der Gen2/Gen3 korrigiert haben. Bin damals auf die Roland Rubin Serie umgestiegen, die laufen ohne Stress

---

**Post by “yamek” of Feb 20th 2020, 7:30 pm**

Aktuell höre ich über hyper x Kopfhörer Klinke meint ihr wirklich das es am Audio Interface liegt ?

---

**Post by “Thogg Niatiz” of Feb 20th 2020, 7:43 pm**

Ja, zumindest das kleine 2i2 und das 20i18? Gen1 haben immer wieder mal Störgeräusche gemacht und waren random stumm, bis man sie neu verbunden hat (USB raus und rein). War nicht mehr zum arbeiten, darum hab ich's ausgetauscht.

---

**Post by “g-force” of Feb 20th 2020, 8:15 pm**

Ich habe ein Scarlett 6i6 2. Gen, läuft ohne Probleme.

---

**Post by “yamek” of Feb 20th 2020, 8:40 pm**

okay dann bestell ich das Scarlett Solo Gen 3 😊