

Erledigt

Frisch installiert, aber kein Internet. Atheros GbE LAN chip.

Beitrag von „higgibaby“ vom 20. Februar 2020, 16:04

Ich habe den Beitrag doch lieber in einem anderen [Thread](#) eingebaut. Ist besser, wenn jemand das selbe Problem hat, dass alles zusammengefasst ist.

Ist sinniger; Admin bitte löschen!

Hi Ihrs!

Habe nun nach einigen Problemen das System installiert bekommen ([Thread](#)). Habe aber nun das Problem, dass ich nicht ins Internet komme.

Glover ist auf der Platte installiert. Kext-Updater auch!

Alle möglichen Atherostreiber habe ich getestet. Nur der Treiber AtherosL1cEthernet.kext zeigt zumindest unter den Netzwerkeinstellungen etwas an.

Roter Punkt - Ethernet "Nicht verbunden". Da auf dem System vorher Win10 lief, kann ich sagen, dass die Karte keine Defekte hat.

Ich verwende dieses [Board](#) und "Atheros GbE LAN chip" ist die Bezeichnung der Netzwerkkarte.

Das verwendete System Hight Sierra. Clover: Clover_v2.4k_r4988

Danke euch!



Beitrag von „McRudolfo“ vom 20. Februar 2020, 17:15

Ich habe das gleiche Board mit der Rev. 1.0, bei mir läuft LAN mit der AtherosL1cEthernet.kext Version 1.2.3.

Beitrag von „higgibaby“ vom 20. Februar 2020, 17:38

Habe gerade die Lösung gefunden! Bei mir hat diese Kext funktioniert!

ALXEthernet-v1.0.2.



Beitrag von „g-force“ vom 20. Februar 2020, 17:38

Laut anderen Threads im Netz soll dieser Kext mit dem Board funktionieren:
[AtherosE2200Ethernet.kext](#)

Beitrag von „higgibaby“ vom 20. Februar 2020, 17:53

Wie gesagt; bei mir scheinbar nicht. Wie auch immer - mit dieser geht`s!

ALXEthernet-v1.0.2.

Da ich noch keine Ahnung habe, kann ich nicht sagen warum. Ich habe aber in dem Forum von "tony" gelesen, dass der Chip mit der Bezeichnung "Atheros GbE LAN chip" wohl keine

eindeutige Beschreibung darüber ist, welcher Chip nun wirklich verwendet wurde. Besonders zwischen Rev1 und Rev1.1 scheint es ziemliche Unterschiede zu geben. Aber es geht! Der Rest ist schweigen.

Nun funktionieren die Sicherheitsupdates nicht; keine Ahnung, wo das Problem liegt. Nach einem Update über den Kext-Updater hat sich noch keine Lösung ergeben. Der K(r)ampf geht weiter 😞

Beitrag von „Retch“ vom 20. Februar 2020, 20:46

Was funktioniert denn an den Updates nicht?

Beitrag von „higgibaby“ vom 21. Februar 2020, 09:46

EDIT: 9:40 Uhr - 21.02.2020

Von wegen erledigt! Gestern Nacht wollte ich Daten vom NAS holen - und siehe da! Kernel-Panic! Die [ALXEthernet-v1.0.2](#) bringt mich zwar ins Internet; aber das Netzwerk ist katastrophal. Ich muss also Frühsport machen und kräftig zurückrudern! Der Einsatz anderer Kexts hat keine Wirkung!

Ich bin es leid; Netzwerkkarte mit Realtek 8111E Chip ist bestellt!

Mist! Aber gut. Ausweichen und Ducken ist hier angesagt. Mir gehen zu viele Stunden verloren! Hoffe das die Kext (oder sagt man der Kext?) 8111 2.2.2 oder älter da weiterhilft!

OLD:

Hat sich erledigt! Danke, dass du nachfragst. Habe zwischenzeitlich nochmal einen Test gemacht und Mojave installiert und bin gerade fertig mit dem aktuellen Update. Bin gerade im Training; jetzt wo ich es mit meiner Hardware und Clover geschnallt habe! Funktioniert mittlerweile alles perfekt. Brauche zwar entgegen aller Hinweise eine andere Kext für LAN - aber was soll's!

Ich habe fertig! Signatur ist aktualisiert. Danke an EUCH ALLE für die HILFE!

Noch einen schönen Abend!

Beitrag von „McRudolfo“ vom 21. Februar 2020, 11:33

Hast du mal die ALXEthernet1.0.3.kext getestet?

Beitrag von „higgibaby“ vom 21. Februar 2020, 13:24

Ja; jetzt. Habe soviel am System rumgespielt, dass ich sogar nochmal einen neuen Cleaninstall gemacht habe. Ich kann nun an das NAS und an andere Freigaben, ohne dass das System abstürzt, aber es kommt immer noch eine "Panic" (Foto hängt an). Will also immer per FileVault starten.

Aber Danke; jetzt gibt es hier eine 1.0.3. 

Muss wohl auf die neue Netzwerkkarte hoffen!

Beitrag von „bluebyte“ vom 21. Februar 2020, 13:34

Ich benutze den AtherosE2200Ethernet.kext mit der Version 2.2.2. Habe mit der Version 2.3.0 Probleme mit Mojave und High Sierra.

Aber komischerweise nur mit Opencore.

Mit Clover hatte ich den AtherosE2200Ethernet.kext mit der Version 2.3.0 installiert.

Zusätzlich lief aber noch der IntelMausi.kext installiert.

Beitrag von „higgibaby“ vom 21. Februar 2020, 13:55

Danke. Leider erfolglos!

Ich bin aber auf deine realtekALC scharf; darf ich fragen woher du die hast? 🐞

Beitrag von „bluebyte“ vom 21. Februar 2020, 18:17

[higgibaby](#) ... bitteschön

https://github.com/toleda/audio_CloverALC

Beitrag von „higgibaby“ vom 22. Februar 2020, 10:03

Wird morgen gleich getestet! Aber Sound scheint so eine Sache zu sein! Danke da muss ich mich noch etwas einlesen. Dir bzw. euch ein schönes Wochenende!

EDIT: 22.02.2020 9:58 Uhr

Also. Das war`s! Neu Karte ist eingebaut und läuft ohne "panic". Damit ist die Sache "boardmäßig" nicht gelöst, aber erledigt! 😊

Jetzt ist der Sound dran; wobei ich normalerweise meine externe USB-Soundkarte verwende; aber so hätte ich eine Wahl!

In diesem Sinne, bis bald. Wahrscheinlich schneller als erwartet, mit anderen Fragen! 🐼