# In Arbeit ASUS Prime Z390 A Probleme

#### Beitrag von "Peterhackintosh" vom 24. Mai 2020, 12:47

Guten Abend zusammen,

ich habe jetzt mir einen Hackintosh zusammen gebaut und die Installation ist erfolgreich durch gelaufen nur unter diesem Mac wird die falsche cpu angezeigt weis jemand woran das liegen könnte?

Ich habe die EFI von <u>al6042</u> von dem lauffähige Systeme. Die ssdt i9 Datei habe ich rausgeschmissen aber die CPU wird nicht richtig angezeigt

#### Beitrag von "al6042" vom 24. Mai 2020, 13:10

Hallo Peterhackintosh

ich habe deinen Beitrag mal in einen eigenen Thread gepackt, damit der ursprüngliche, abgeschlossene Vorgang nicht unnötig aufgewärmt wird.

Poste doch bitte mal einen Screenshot von der CPU Angabe, die du zu sehen bekommst.

#### Beitrag von "Peterhackintosh" vom 24. Mai 2020, 13:26

Alles klar danke dir.

Das wird bei mir angezeigt für die cpu

#### Beitrag von "JimSalabim" vom 24. Mai 2020, 13:30

Du müsstest in config.plist unter "Cpu" bei Type einen Eintrag machen: Für Core i3: 0x0309 Für Core i5: 0x0605

In deinem Fall also letzterer. Dann sollte sie richtig angezeigt werden.

# Beitrag von "Peterhackintosh" vom 25. Mai 2020, 05:29

JimSalabim Okay danke dir.

Für Core i7: 0x0705

Dachte aber immer das wenn das Deld lehr gelassen wird das die Cpu richtig angezeigt wird

## Beitrag von "JimSalabim" vom 25. Mai 2020, 05:37

Naja, irgendeinen Sinn muss das Feld ja haben, oder? Meistens braucht man es auch nicht, aber in genau so einem Fall eben schon.

#### Beitrag von "Peterhackintosh" vom 30. Mai 2020, 18:35

Guten Abend zusammen, wie schon beschrieben habe ich mir die Efi von <u>al6042</u> für das hier beschriebene Board genutzt.

Bisher funktionierte fast alles einwandfrei.

Ich wollte einen neuen USB Kext erstellen da nicht alle USB Anschlüsse funktionieren und mein sleep auch nicht funktioniert.

Leider kam ich durch das löschen des USB Kext und durch das hinzufügen des USBInjectAll und

der Ergänzung der usbport limmets nicht weiter. Meine efi hatte ich ja schon gepostet könntet ihr mir helfen?

Bin bereit das auch selber zu machen wenn ich wüsste was ich machen muss.

Edit:

Da ich schon ein paar Veränderungen an der config gemacht habe bezüglich der usbportlimets hier noch mal die neue efi

#### Beitrag von "svenatkins" vom 30. Mai 2020, 18:53

Hackintool starten -> Hilfe -> USB Port Patching

## Beitrag von "Peterhackintosh" vom 30. Mai 2020, 19:44

Wo in Clover finde ich die?

Und er efi oder muss ich Clover neu installieren?

#### Beitrag von "svenatkins" vom 30. Mai 2020, 20:39

Hackintool findest du gar nicht in Clover. Kannst du aber hier im Forum bei den Downloads / Tools runterladen.

## Beitrag von "Peterhackintosh" vom 30. Mai 2020, 20:43

Ja das weiß ich nur mit dem 2 Punkt in der Hilfe bei dem Hackintool komme ich nicht klar wo ich das in Clover finde.

#### Beitrag von "JimSalabim" vom 30. Mai 2020, 22:13

Das steht in der Anleitung direkt in Hackintool alles drin.

#### Beitrag von "Peterhackintosh" vom 30. Mai 2020, 22:35

Ja JimSalabim das verstehe ich gerade nicht. Das ch habe Jürgens das gefunden im Clover Ordner der efi und in claover an sich auch nicht

## Beitrag von "JimSalabim" vom 31. Mai 2020, 02:58

In deiner config.plist sind noch lauter alte Port Limit Patches drin (sogar bis runter zu macOS 10.11), die dein angegebenes Betriebssystem 10.14.6 alle überhaupt nicht betreffen. Bitte genau lesen, was in der Hackintool-Port-Mapping-Anleitung steht. Da steht doch gleich in der ersten Zeile "macOS 10.14.1+ does not work with the USB port limit patch". Also kannst du die Port Limit Patches alle raus hauen und wirklich einfach nach der Anleitung vorgehen. Ich verstehe nicht, was genau du nicht im Clover-Ordner findest? Die USBInjectAll.kext ist doch vorhanden. Du brauchst zum Mappen eigentlich nur diese und fügst dann der Reihe nach wie angegeben die Boot-Argumente (boot flags) ein. Die in der Anleitung genannten DSDT-Renames (in der config.plist unter Acpi) hast du nicht drin und vermutlich brauchst du sie auch nicht, könnte man aber im Zweifel nachschauen, wenn was nicht klappt. Ich kenne dein Board selbst nicht, aber es kann gut sein, dass die unter 6. genannten Kexts auch gar nicht benötigt werden. Probiers doch vielleicht also erstmal ohne.

Was mir noch auffällt: Deine MLB stimmt nicht mit deiner Board Serial Number überein. Du kannst das MLB-Feld unter Rt Variables einfach komplett leer machen. Außerdem hast du keine SmUUID (unter SMBIOS) eingetragen.

Unter Devices->Properties ist auch eine ganze Menge an Device-Einträgen drin, die für dein

System zum Teil unzutreffend sind (einen Intel Xeon Prozessor hast du sicherlich nicht auf deinem Board), allesamt aber eh nur kosmetischer Natur, die können also wirklich komplett raus.

Generell: Das Asus Prime Z390 A ist doch ein beliebtes Board. Da sollten sich doch im Forum genug Leute finden, die da schon ein fertiges USB-Mapping haben, oder?

#### Beitrag von "al6042" vom 31. Mai 2020, 10:24

Natürlich kann man ihm eine fertige Datei geben.

Es stellt sich dabei aber auch die Frage, ob die Zusammenstellung für den TE passt.

Ich habe z.B. ein Fractal Design Define S2 hier, das an der Front 2x USB2.0, 2x USB3.0 und einmal USB-C vorliegen hat.

Da USB-C zwei verschiedene USB Ports belegt.. das sieht man im IOReg wenn man auf dem Port den USB-Stecker in den zwei möglichen Positionen anschließt.

Somit kann das nur als Hilfsmittel dienen...

Der User wird nicht um den eigenen Aufwand für seine Kombi aus Board, Gehäuse und "Welche Ports will ich wie nutzen" herumkommen.

Folgende Ports sind mit beiliegendem Kext möglich:

		Ŀ.			<u>e</u>		oordaad ol Ad D III + Noor taa araaa	8		
							-			
	1		-							Andre, Barra B.
						the laser				
	-		010000							
	-	1000	B-1010000		1000	481 10105	100001-040			
						10000				
				-	1000	(All of the second	-	-		
	=			=	= :		Address of the second			
	=				= :	-	Old In Street Hid			
	100	-	Re-resources.	140		Linkson		_		
	-	-		-		Linkson and				
			Berner Harrison			Lateran				
	100		-		Seature 1	University				
	100		6-1403038	248		1 Disc.				
			Barr#700000							
•						ne	ABSOFT			👂

Ob das nun auch die Ports sind die <u>Peterhackintosh</u> braucht oder möchte, weiss keiner.

Nutze es als das erwähnte Hilfsmittel und schaue welche Ports du noch dazu nehmen bzw. tauschen solltest.

# Beitrag von "Peterhackintosh" vom 31. Mai 2020, 11:29

Welche Möglichkeit gibt es denn alle usb Ports zu nutzen um einen USB Kext zu erstellen?

Bei meinem alten Board funktionierte das dass ich alle gleichzeitig nutzen konnte um einen usb kext zu erstellen.

Danke <u>al6042</u> ich nutze das Deepcool matrexx 50 v3 ich habe nur 2x Usb 2.0 und ein Mal usb 3.0

Ich würde gerne den usb kext selber erstellen.

Und was ich in Clover nicht finde ist das hier was markiert im Bild ist.

JimSalabim wenn ich dich und das Hackintool richtig verstanden habe kann ich alle usbport limit löschen aus der findig richtig? (Diese drei auch noch löschen? Oder nur das macOS davon?)Bild

Und noch eine Sache du meintest das in Devices noch bisschen Kosmetik für eine xeon CPU ist. Meinst du diese Beiden- unter Properties? Bild

## Beitrag von "al6042" vom 31. Mai 2020, 11:42

Ich glaube der USB-Patch für 10.14.4 und aufwärts ist seit einem der Updates von 10.14.6 nicht mehr funktional.

Da ich aber selbst nicht mehr mit Mojave arbeite, kann ich da leider nicht viel zu beitragen.

## Beitrag von "Peterhackintosh" vom 31. Mai 2020, 11:51

Also vielleicht schreibe ich einfach was ich gerade gemacht habe:

Die Usb Port limits von 10.11 bis 10.13 komplett gelöscht aus der Liste und die von 10.14 habe ich nur das Mac OS da aus der Spalte entfernt wie im Foto zu sehen.

Alle Usb Port erstmal mit usb 2 gestartet und dann alle mit usb 3 getestet.

Alle werden erkannt nur die 2 usb 2.0 Ports im Gehäuse nicht damit meine ich das diese nicht als aktiver Port im hackintool gezeigt werden. Usb c habe ich leider keinen zum Testen. Könnte man mir eventuell sagen welche Ports das im hackintool sind für den einen usb cPort am mainboard?

Dann mönnte ich einen kext selber erstellen.

## Beitrag von "al6042" vom 31. Mai 2020, 11:58

Für die USB-C-Infos kannst du die Ports aus meinem Kext übernehmen.

Das wären SS04 (USB-C hinten mit Switch-Funktion), SS05 und SS06 (USB-C vorne ohne Switch-Funktion).

## Beitrag von "Peterhackintosh" vom 31. Mai 2020, 12:33

Danke <u>al6042</u> für die c ports. Aber die beiden usb 2.0 Ports die dort nicht als aktiver port angezeigt werden werden wahrscheinlich nicht funktionieren oder?

Bei dir steht ja auch was von Bluetooth bei mir nicht obwohl ich eine Bluetooth und wifi Karte habe.

Mal gucken ob sleep danach funktioniert

#### Beitrag von "JimSalabim" vom 31. Mai 2020, 12:40

Du hast den internen Port, an den dein Bluetooth angeschlossen sind (vermutlich dann HS12) nicht im Mapping berücksichtigt.

Die Device-Properties, von denen ich gesprochen hatte, befinden sich hier:



## Beitrag von "al6042" vom 31. Mai 2020, 12:43

Von welchen USB-Ports sprichst du gerade?

Die werden im HackinTool erst grün hervorgehoben, wenn da mal ein Gerät dran hing, was ich für meinen Screenshot erstmal nicht gemacht habe.

Was die interne BT-Geschichte betrifft, musst du natürlich auch erstmal wissen, auf welchem der internen Header die Karte angeschlossen ist:



Bie mir hängt sie an dem linken, alleinstehenden Header, der mit "USB1112" gekennzeichnet ist.

Je nachdem welche der beiden Reihen des Header-Connectors mit Kabeln bestückt sind, musst dann auch der entsprechende Port deklariert werden.

Bei mir ist das die untere Reihe, was dann wiederum für HS12 spricht.

## Beitrag von "Peterhackintosh" vom 31. Mai 2020, 13:55

Bei mir hängen die beiden Usb Ports vom Gehäuse am Anschluss USB\_E34 und das vom Bluetooth an USB E12

Vielleicht sind es dann die beiden usb Anschlüsse vom Gehäuse die als "USB 2 hub" erkannt werden nur der Bluetooth noch nicht

Edit: Bluetooth usb Anschluss gewechselt und jetzt wird er auch angezeigt danke erstmal melde mich wenn es fertig ist ob es geklappt hat

## Beitrag von "pebbly" vom 31. Mai 2020, 14:45

Ja Ähnliches habe ich auch erfahren. An einen der internen Ports (Weiß nicht mehr genau welcher) hatte ich auch das Bluetooth-Modul hängen und es wurde absolut nicht angezeigt. Aber Bluetooth und auch Standby ging.

Ich habe dann später den USB-Kext neu gemacht und dabei den internen Anschluss gewechselt, da hat auch das Hackintool das registriert.

## Beitrag von "Peterhackintosh" vom 31. Mai 2020, 15:02

Sleep funktioniert ja auch nicht hoffentlich nach dem usb kext. Aber jetzt ist erstmal die Familie dran.

## Beitrag von "Peterhackintosh" vom 2. Juni 2020, 18:05

Guten Tag zusammen das erstellen den usb kext hat wunderbar geklappt.

Nur ich habe jetzt das Problem das ich den Hackintosh nicht mit der maus oder Tastatur aus dem schlaf holen kann. sonst schläft er echt gut. weis jemand woran es liegen kann?

#### Beitrag von "Hack1" vom 2. Juni 2020, 20:14

Naben zusammen

ich habe hier vor langer zeit mal den Kext genau beschrieben was welcher Port ist

vielleicht hilft es

USB-Kext für Asus Z390-A funktioniert leider nicht

sorry ich hätte mal bis zum ende lesen sollen

du hast bereits deinen Kext erstellt 🙂

wie ist maus und Tastatur verbunden?

## Beitrag von "Peterhackintosh" vom 3. Juni 2020, 09:13

Meine Maus und Tastatur sind mit Bluetooth verbunden.

Hatte jemand schon mal das Problem?

## Beitrag von "locojens" vom 3. Juni 2020, 10:34

Hast du den Port, an welchem der Bluetooth hängt, auch als \*intern\* markiert? Wenn ja kann es an der verwendeten PCIe Adapterplatine liegen, es gibt bei den Chinadingern welche wo es nicht funktioniert...

## Beitrag von "Peterhackintosh" vom 3. Juni 2020, 10:55

Ja habe ich.

Oh man habe extra eine aus Deutschland bestellt . Dabei war das ein ganzer Kit wifi Karte mit pci Adapter.

Gucke heute das mit Bluetooth nach.

Wenn nicht muss ich die mal zurück schicken.

Wo habt ihr denn die bestellt?

## Beitrag von "Freakak" vom 5. Juni 2020, 11:13

Zitat von al6042



Mal ne Frage: Kommen die beiden mit mit USB\_E12 und USB\_E34 gekennzeichneten Ports vom GL852G Controller? Wenn ich dort etwas Anschliesse z.B. meine BT Karte taucht das im Hackintool nicht auf. Oder liegt es daran, dass bei mir nur XHC Geräte gelistet werden?

USB-Schnittstellen

Intel® 2390 Chipset : 4 x USB 3.1 Gen 2 Schnittstellen Intel® 2390 Chipset : 5 x USB 3.1 Gen 1 Schnittstellen (3 intern) Intel® 2390 Chipset : 2 x USB 2.0 Schnittstellen (2 an der Gehäuserückseite, , 4 intern) GLBS20 USB Hub : 4 x USB 2.0 Schnittstellen (4 intern)

Hier mal ein Screenshot vom Hackintool (hab grad die USBINjectAll.kext drin). Am USB\_E12 hängt eig. meine NZXT AIO, die leider nicht angezeigt wird. Wenn ich die Pumpe auf den USB1112 hänge sehe ich sie auch im Hackintool. Evtl. weiss jmd., wie ich den Knoten auflösen kann.

		-						-
-		Carnen Late	PC= UBB		<b>.</b>	n. 80		
	-	Longing (D)		- 644		See Speed	<b>Denter</b>	
		0411703000						
		0414030000				Unincen		
		Balancese of				(BRIDE		
		5410403031				URB NOW		
840	1905	041408080	940	1880		URBROWN		
-	1000	04100000	1418			AND SHIPS	UNICE NO.	
-	-	041070000	-	-		Concession of the local division of the loca		
-	-		-	-		Chinese .		
-	-	In case of the local division of the local d	-	-		Linkson		
-	-	In companying		-		Linkson		
		0414000300	MR.	1000		University		
		04740000000	1400			Unincen		
HC I	1014	De HETRER	ME	100		10 March 1	USB Noteborr	
		0.199808						
		0414000000				Unincen		
		0414103000				University		
		Service and				(All shares		
	1000		949	1999		(manual)		
-		54 MAR ( 8000	0010	-		distantiant of		
				-				
		D-1070000				Linkson and		
100		In case of the	10.00			Linkson		
-	1000		140	-		University		
-	-	141000	in the	-		(Addressed)		

# Beitrag von "Freakak" vom 19. Juni 2020, 10:28

#### Beitrag von "greecedrummer" vom 19. Juni 2020, 10:42

AiO WaKü nehmen sich entweder nur Strom, falls es keine Steuerungen zulässt was komisch wäre, da der Pumpe Saft gegeben wird. Also keine Data Verbindung, somit evt auch keine Aktive Port anzeige,

Zu den anderen internen Anschlüsse die zum Gehäuse führen, da müssen alle mit Endgeräten bestückt sein, dass es eine Data Verbindung zum Chip erkannt wird, sonst ist der Befehl: port input not activ.

Sprich, USB Geräte dran hängen und warten bis die aktiv angezeigt werden. In Voraussetzung dass alles om Clover oder OC richtig gemacht wurde!

	1004		10.08								1 miles	rented.	Device 1
(m) (m)		10.74	Corner Lala POR JRUEDAL Thurdest	General Gale (191-88) (Frank) (Secondar Science) 2003/01 (Frankelskak (1938-1) (Secondar Gale (Frankel) (1938-1939))									6480 6480
	7000		No.14	Location (2)	Peri	(arreste		Dev Speed	Derite	dumment.			
			1007	0/14100008	0.01	1980	×	discuss.					
	100		1988	6/14/2008/00	1415	1040		To Make	USED Serial				
	212		1004	Gen4200000	ited H	1000		187604	CHEMIT WINST Keylmark				
	310		+100	Ge14480303	ited 6	1000		12.14104	LISE OFFICEL MIDURE				
	3HC		H306	6-1408000	5408	100801		12 Mars	URB Audio Genius				
	RHC.		+1000	04149880000	8409	1780	1	(Annual)					
	340		14014	6/11/100800	10-01	inerest .		Tilles	(DUBRING Derive				
	348		0004	0-1-18881000	0418	1780	T	(Addressed)					
	10 C		10.04	Concession of the	0118	1000	÷	(Internal)					
	-			-									

bei mir siehts so ohne Aktivierung der Geräte.

							-					
	144		Name .							Saries.	Faculari.	<b>Baring</b>
842		44.0	Carrow Lake FOR	and the set of the local	-					10.0	0.4084	0.4082
8-01		0.00	ALLOND TRUNKER	tell 3 (RM 3.1 Candrolle	1.04	wert Litzene i	 (ALC: NO.)			(METHODA)	0.000	defice:
	199		Name	Location 10	Part	( Generation	the local	iteriaa	(bearant)			
	IHC .		H921	0/1/10000	6401	10.000	100 Mars	allers .				
	HHC .		+1983	0/1000000	0408	10.000	1214644	URBLD-farter				
	m-c		1004	0/4000000	0404	1000	104564	C-ERT Read Automat				
	-		- 1985	0/14000008	0.05	1000	115 Allapa	USB OFTICA, MOUTH				
	101		1000	0/18000000	0x04	****	19 Mapa	USB Audio Devices				
	Here:			0/1800000	1410	10.000	ORI MAN	MOGDI Kerles				
	HHC .		107.0	0/16780000	1400	Bellevine)	12 Maps	GLUBROAD ALLER				
	HHC .		1008	0/1680800000	645	10.000	1 Days	BUFF NUC Optical Drive				
	IRC .		11128	0/148000000	0.08	10.000	8 Obari	Plash-Drive				
	1042.7		100	140080000	1411	Taxati vite	THE OTHER	8-388-031				

... und wenn alles läuft sieht's so aus!

Hab auch ne AiO WaKü aber die hat Strom über SATA

## Beitrag von "Freakak" vom 19. Juni 2020, 10:50

<u>greecedrummer</u> - sobald ich die beiden internen USB Anschlüsse der Pumpe und der BT Karte tausche, sehe ich die Pumpe im Hackintool und dafür die BT Karte nicht mehr. BT funktioniert aber weiterhin. Dazu habe ich im oberen Post leider kein Bild gemacht.

Mein Versacht liegt darin, dass der 2te auf dem Board verbaute USB Controller nicht im Hackintool angezeigt wird und damit auch nicht die Geräte, die daran angeschlossen sind und so die Summe der Ports falsch ist (Portlimit)

## Beitrag von "greecedrummer" vom 19. Juni 2020, 10:55

Also wenn es so ist, dann vermute ich, so wie es bei meinem ITX Board war, die

Acpi und Kernel - Patches sprechen Dein Mainboard nicht richtig an oder es sind ineinander greifende Schaltungen die bei bei mir zum chaos führten. ABER:

mach mal den PC stromlos für eine Minute, hilft wlan / BT Fehler...

schalte es ein und probier es aus, falls du weiterhin diesen Effekt hast, musst du mit den Schaltungen **Clover** arbeiten also

Acpi und

Kernel - Kext Patches

TIP:

Clover Devices Properties alles löschen falls was eingetragen sein sollte.

USB.kext entfernnen

USBinjektall.kext aktiv lassen

neu starten

Hackintool USB kontrollieren ob es so ist wie du es brauchst, wenn nicht stimmen gewisse patches nicht

EDIT:

versuche bitte mal diese config.plist für Dein Board!

Lies Dich mal <u>hier</u> rein

## Beitrag von "Freakak" vom 19. Juni 2020, 13:02

<u>greecedrummer</u> - danke für die ganzen tips! Werde ich nach der Arbeit gleich versuchen und berichten

## Beitrag von "Freakak" vom 21. Juni 2020, 13:01

<u>greecedrummer</u> - So, leider hatte ich heute erst Zeit zum testen. Den geschickten Link kenne ich bereits. Das war die Grundanleitung, nach der ich meinen Hacki aufgesetzt habe. Allerdings hat die Anleitung einen Bug mit den USB-Ports, weswegen ich sie mir individuell einrichten wollte.

Ich hab jetzt mal sämtliche Varianten, wie empfohlen ausprobiert - leider ohne Erfolg.

Hier ein Screenshot mit allem gelöscht, was unter Devices/Properties stand:

1.000		-				1.040	a facet.	Sector 6
-	844	Garmon Latte	Prine Long	10.000	-	- 10	1.010	Aug Bill
Ultives								
	-	Location II		1.000		the local		
		0-14303900						
		0114303000						
		0-14400000						
		0-14900000						
		6/14000000	8486			ABO MARK	100031148	
		5/4709088						
		0/14800000						
		0-14800000	0.09					
		0-14408000						
100								
HC I	100	0/140308000	BARC .			C Maps	BRONGSPEL I	
100								
		0-4003000	<b>MR</b>	1000		15 1084	VIII Incaling	
		0.04703088						
	100	5-400000						
		00406806				Concession of the local division of the loca		
		0-430300						
		0/14300300						
194		0/14400000						
		0-14903000						
		5-4806906						
		004709088				Concession of the local division of the loca		
		5-14800300						
		0114800300						
		6.74400000						
-								•

Und hier mit deiner Config-plist (als Info: In meiner Config Plist sind die Patches unter Kexte und Patches auch bereits drin gewesen):

				4.1.4401					
Uthes									
	-	tanake ti		1.000		the lower			
		6-14303900							
		0-14303000				United in the local division of the local di			
		0-14400000							
		6-14805905	8486			400 1004	1000231948		
		0414703000							
		0414800000							
		5-14800000	0409						
		Ex14400000							
			048						
86	HER	6-14030000	Delic.	-		C Maps	BIONGSPECH		
		6+140308030							
		0/14003000		-		12 10 10	VID Noniter		
	-	0.470000				-			
	-	5-4001001				-			
		0.14106000				10101040			
		6-14303000				-			
		0114800000				-			
		001000000				with the			
	-	0-14800000		-		Colorade .			
	-	0.0000000	-			-			
	-	0.04.103088	100	1000		-			
		5-4800000	1010						
	-	10-4000000		1000		-			
								•	

Also leider keine Veränderun - Als reminder - hier hängt meine AIO noch am Port USB\_E34. Was sind eig. USR1 und USR2 für Ports?

Dann habe ich die AIO mal auf den Port USB\_E12 gehängt - der Entspricht ja eig. HS05/HS06. HS06 ist von Haus aus mit "USB2.0 Hub" belegt was nach meiner Recherche "AURA" entspricht. Die AIO sollte jetzt eig. auf dem HS05 auftauchen, was sie leider nicht tut (nach Steckerbelegung ist es ein ungerader Port). Witzigerweise taucht sie aber im Systembericht auf...Hier mal Bilder dazu:

				-			
					- Barto		
			NCH USB			0.000	
-							
		Longitude Di		1000	free Second		
845					University.		
					Undergrowth.		
					University.		
		Scancess.			Underson to		
248	1005	049806808	1405				
216	1006	OVVEDBER	0.00	1000	100.0645	1000011140	
-	-	0418700000		-	Colorest .		
	-				Contraction of the local division of the loc		
121				-	in the second second		
121	=	ACCESSION OF			-		
	-	ACCOUNTS OF	1000		No.	Margaretter.	-
100		Sector Sector	6450	1000	Column 1		
<b>BHC</b>	-	0414800000	1408		Links	US BALLER	
845		Germ#7000000		1000	University		
					University of		
					unknown.		
					Under state		
					Concession in the local division of the loca		
		DAVE-COLOUR			United and		
840		0-4806008			Colorester.		
-		044606538			Colorest .		
	100	9414-100000		-	Village State		
				1000			

	M									
▼Hardware	USB-Gerätzbaum									
ATA	715831Bet									
Apple Pay	LISE Baselose									
Audio	W BAPARANTA ILA									
Bluetooth	+ BHUM20712 HUB	T BRUNDOW WE THE								
Brennen von Medien	Builden All A									
Diagnose	+ USB2 / I Hele									
Drucker	NZXT USB Device									
Ethernet-Karten										
Festplatte										
Fibre-Channel										
FireWire	USB2.0 Hub:									
Grafik/Displays	Produkt JP:	0-0410								
Kamera	Hersteller-ID:	Ox05e1	(Genesiva Logic, Inc.)							
Kartenleser	Version:	60.52								
NVMExpress	Geschwindigkeit:	Bis zu-	480 MBR/s							
PCI	Standort-D:	011460	4600000/2							
Parallel-SCSI	Februaries Dromaticia (mA):	100								
545	Zusätzlicher Betriebsstrom (mA):									
SATA/SATA Express										
591	NZXT USB Device:									
Speicher	Brock All Child		A-3887							
Stevenung	Hersteller-D:		date?t							
Stromwarsorpung	Version:		2.01							
Thunderbolt	Seriennummer		A100000000 A							
USB	Geschwindigkeit:		Bis zu 12 MBit/s							
▼ Netzwerk	Standart-ID:		NEXT, + Inc.							
Firewall	Verfügbere Strometikke (n	ALC:	500							
Umgebungen	Erforderliche Stromstärke	(mA):	100							
Volumes	Zusätzlicher Betriebestron	n (mA):								

Also ich blick schön langsam nicht mehr durch 😕

Wie gesagt, wenn ich den Port, an dem die BT Karte hängt mit dem der NZXT tausche, dann sehe ich im Hackintool die BT Karte nicht mehr, dafür aber die AIO.

Für mich wird der USB Hub unter dem die Ports USB\_E12 und USB\_34 laufen irgendwie nicht im Hackintool angezeigt - oder nur zum teil, weil ja auf HS06 was zu sehen ist. Wenn dem so ist, wäre auf jeden Fall das Portlimit überschritten, auch wenn im Hackintool nur 15 Ports zu sehen sind...