

Netzwerkkarte wird nicht richtig erkannt - MSI Z490-A PRO

Beitrag von „Argolein“ vom 25. Juni 2020, 16:41

Hallo =)

Hoffe ich bin hier im richtigen Forum!

Ich versuche seit ein paar Tagen meinen Hackintosh richtig zum Laufen zu bekommen.

Hardware:

Intel i5 10600k

MSI Z490-A PRO

Installiert bekommen habe ich Catalina, allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich keine iGPU Hardwarebeschleunigung zum Laufen bekomme.

Versucht habe ich verschiedene Frame Buffers, die hier aufgezählt werden:
<https://github.com/acidanthera.../Manual/FAQ.IntelHD.en.md>

Primär habe ich mich an diesen Guide gehalten: <https://dortania.github.io/Ope...fig.plist/comet-lake.html>

Angesteuert wird der Monitor über den Displayport des Mainboards.

Problem:

-> iGPU Framebuffer Patch an = schwarzer Bildschirm. Ist er aus, bootet es aber ohne HW Beschleunigung (langsamer Mauszeiger, keine Transparenzen).

-> Onboard Netzwerkkarte wird nicht richtig erkannt, siehe auch Foto.

Mein EFI habe ich dem Beitrag angehängt.

Ich denke, ich muss irgendwo etwas übersehen haben :|

EDIT:

Es hat sich herausgestellt, dass das Display Port Kabel den Fehler verursacht hat! Selbiges Kabel funktioniert mit meinem MacBook Air aber nicht mit dem PC. Darauf muss man erstmal kommen. Bleibt also nur noch das Problem mit dem onBoard Netzwerk.

Beitrag von „blaze1984“ vom 29. Juni 2020, 23:33

[Argolein](#)

Versuche Mal den kext.....