# WiFi - Atheros AR5B195 nach update ohne Funktion.

#### Beitrag von "Ritzy" vom 13. September 2020, 06:53

Ich habe gestern mein soweit gut laufendes Hackbook geupdated von catalina auf Mojave soweit problemlos. Jetzt aber möchte die WLAN Karte nicht mehr wie ich will.

Jetzt habe ich mich schon vorab informiert soweit und weiss das es Anscheinend funktioniert habe aus einem Forum dann Folgendes aufgeschnappt.

"Unter Mac OS X 10.15 Catalina, habe ich es geschafft WLAN funktionstüchtig zu bekommen, indem ich die IO80211family.kext aus version 10.13.6 genutzt habe im zusammenspiel mit der AirPortAtheros40.Kext.

#### **Wichtig**

Ich musste die HardwareID plus VendorID "168c:002b" in die AirPortAtheros40.Kext -> Info.plist, eintragen, sonst wurde die karte nicht gefunden."

Ich habe den AirportAtheros40 Kext und soll dort in die plist die Hardware/Vendor ID eintragen weil sie sonst vom System nicht erkannt wird.

Gut jetzt meine Frage wie mach ich das

Ich kann die info plist des kexts öffnen aber dort öffnet sie sich dann im Clover configurator und weit und breit nirgendwo sichtbar wo ich die genannten IDs eintragen soll.

Liebe Grüße und vorab danke für eure Hilfe.

## Beitrag von "Sascha\_77" vom 13. September 2020, 09:13

Nimm den Kext Updater und lass unter der "Werkzeug" Sektion den Atheros Support installieren. Das ist dann auch Updatesicher.

#### Beitrag von "Ritzy" vom 13. September 2020, 13:58

Das habe ich jetzt getan.

Jetzt meine Frage bin natürlich noch blutiger Anfänger wo wird das ganze installiert?

Muss dort noch angepasst werden? Denn nach Installation von dem Kext leider WLAN noch ohne Funktion.

Denke auch nicht das man dort viel falsch machen kann super Programm.

Habe vorab alles was ich davor unternommen habe bezüglich WiFi runtergeschmissen. Den alten Kext aus Mojave gelöscht aus System Library Extentions. Und dann mit Kext Utility den Cache neu aufgabaut.

Habe dann den Kext Updater geöffnet brav meine Passwörter eingegeben.

Werkzeuge und dann Atheros AR support installiert zeigt jetzt grünen Haken.

Danach Neustart

Aber leider noch kein WLAN.

### Beitrag von "grt" vom 13. September 2020, 14:48

die atheros kext sollte ( <u>Sascha\_77</u> ? stimmt doch oder) in der EFI liegen. da muss wahrscheinlich noch deine id rein Ritzy

### Beitrag von "Sascha\_77" vom 13. September 2020, 16:34

Nein, der standard.	ckt alle	Standard	IDs ab.	Da braucht	t man nix	eintragen.	168c:002b is	t absolut