


Bluetooth plötzlich off - BCM943602CS

Beitrag von „TNa681“ vom 18. April 2021, 01:50

Hallo zusammen,


sei heute habe ich plötzlich kein Bluetooth mehr, obwohl ich werde ein Update gemacht. noch irgendetwas anderes geändert habe.

Hat jemand eine Idee was ich machen könnte, dass es wieder läuft?



Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. April 2021, 08:42

Wird dir BT im Hackintool angezeigt und weist du noch auf welchem Port Namen BT lag? Hier bei mir im Beispiel HS13.



Beitrag von „al6042“ vom 18. April 2021, 09:39

Läuft das tatsächlich im Dualboot wie es in deinem Profil vermittelt wird?

Wird Windows nach Gebrauch immer komplett heruntergefahren?

Wenn letzteres mit Nein beantwortet wird, solltest du folgende Herangehensweise durcharbeiten -> <https://www.heise.de/tipps-tri...n-aktivieren-4000088.html>

Beitrag von „TNa681“ vom 18. April 2021, 10:59

Bluetooth läuft wieder, obwohl ich nur den Rechner heute Morgen neu gestartet habe.

[Zitat von anonymous writer](#)

Wird dir BT im Hackintool angezeigt und weist du noch auf welchem Port Namen BT lag?

Die Verbindung zum Port wird mir tatsächlich nicht angezeigt.

Beitrag von „pebbly“ vom 18. April 2021, 11:06

Dein Screenshot lässt vermuten, dass du bisher deine USB Ports nicht deklariert hast und weiterhin mit dem XHCI Portlimit Patch arbeitest? Wenn ja, dann könnte darin deine Antwort liegen. Bei mir wird der Bluetooth Teil der WLAN Karte als "Bluetooth USB Host Controller" angezeigt, war aber zu Beginn nicht so und lief trotzdem.

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 18. April 2021, 11:11

Lieber mal mit USBMap.command nachprüfen, Hackintool ist da etwas komisch was USB Patching angeht (zeigt bei mir z.B. nicht alle Ports an).

Beitrag von „TNa681“ vom 18. April 2021, 12:07

[pebbly](#) hast du vllt. einen Link mit einer aktuellen Anleitung wie ich die Ports am besten patche?

Beitrag von „pebbly“ vom 18. April 2021, 15:36

Im Dortania steht es tatsächlich drin: <https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/usb/>

alternativ im Hackintool steht auch ne Anleitung drin. Aber wenn [HackBook Pro](#) meint das USBMap Skript wäre besser, im Dortania wird es verwendet.

Beitrag von „G.com“ vom 18. April 2021, 16:40

Dennoch habe auch ich gelegentlich nach Sleep kein BT.

Beitrag von „pebbly“ vom 18. April 2021, 16:41

Teste mal mit einem anderen (sauberen) Benutzerprofil.

Beitrag von „G.com“ vom 18. April 2021, 17:07

[pebbly](#) Du meinst mich?

Beitrag von „pebbly“ vom 18. April 2021, 17:33

Ich korrigiere mich: Ich hatte mal das Problem, dass Bluetooth nach einem Reboot und anschließendem Login nicht ging und komplett deaktiviert war, im Login Fenster ging es jedoch noch. Hatte ich aber Fenster Wiederherstellen deaktiviert und statt Neustart Herunterfahren und Starten durchgeführt, ging Bluetooth. Ich habe dann mal das Ganze mit einem neuen Benutzerprofil getestet und wie sich herausstellt, hat MacOS die Einstellungen/Konfig zu Bluetooth in meinem Profil verhunzt.

Wenn dir das also bekannt vorkommt, dann teste mal ob ein anderes Benutzerprofil / Gast einen Unterschied macht.

Beitrag von „G.com“ vom 18. April 2021, 17:54

[pebbly](#) Danke. Ich werde es mal testen, allerdings ist bei mir das Problem, dass die BT Karte im Normalfall nach Sleep re-initialisiert wird. Manches Mal passiert das nicht. Die Karte wird zwar noch im IOReg korrekt angezeigt, BT ist dann aber nicht verfügbar. Nach Boot hatte ich nie Probleme.