

Spulengepfeien Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT Undervolting hilfreich?

Beitrag von „Landu“ vom 16. September 2021, 14:56

Hallo zusammen,

ich hab hier eine Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT verbaut, bei der vermehrt Spulengepfeien auftaucht.

Ich habe im Netz gelesen, dass ein Undervolting da eventuell helfen könnte.

Bei YT habe ich nun gesehen, dass man dies unter Windows ja über diverse Programme realisieren kann.

Gibt es solche Konstrukte eventuell auch für den Hackintosh?

Das Gepfeien macht mich noch wahnsinnig 😊

Beitrag von „kaneske“ vom 16. September 2021, 16:22

Liegt zu 90% am Netzteil, da kannst du zwar undervolten aber es wird dich nicht weit bringen.

Geht mit Powerplay Table aus Windows in den DeviceProperties.

[Powerplaytable für Radeon 6700/6800/6900 erstellen. How To](#)

Kannst du auch für die 5700er Reihe anwenden.

Beitrag von „ozw00d“ vom 16. September 2021, 17:27

[Landu](#) wie [kaneske](#) bereits schrieb liegt es in den meisten Fällen am Netzteil (meistens zu unterdimensioniert).

Welches NT nennst du denn dein eigen?

Ich kann dir sagen bei mir ist es verschwunden das Spulenfiepen / Surren welches bei meinem Corsair 750W noch vorhanden war und ich es durch ein BeQuiet 1000W getauscht hatte.

Beitrag von „Landu“ vom 17. September 2021, 09:02

Danke für die Antworten erst mal.

Ich habe folgendes NT

https://www.mindfactory.de/pro...lar-80--Gold_1232451.html

Wieso liegt so was am NT zuwenig Leistung?

Ich betreibe 4 Monitore in 4K, falls das noch wichtig ist.

Beitrag von „kaneske“ vom 17. September 2021, 09:05

Es liegt an der Spannung und wie diese moduliert wird. Die Leistung ist noch nicht mal der Hauptfaktor.

Beispiel: AX1500i -> fiepen und Rasseln, BQT DPP12-1200 kein Ton davon mehr zu hören.

Hat also nicht mit der Dimensionierung zu tun sondern der Elektronik innen.

Beitrag von „Landu“ vom 17. September 2021, 10:28

Welches NT könntet ihr mehr da empfehlen?

Beitrag von „kaneske“ vom 17. September 2021, 10:38

BeQuiet ist gut was NT angeht.

Beitrag von „Landu“ vom 17. September 2021, 10:55

https://www.amazon.de/quiet-STRAIGHT-Netzteil-Kabelmanagement-schwarz/dp/B078X22YBR/ref=sr_1_4?_mk_de_DE=ÅMÅŽŃ&dchild=1&keywords=BQT+E11&qid=163186884

das hier?

Oder doch eher eines mit 1K Watt

Beitrag von „kaneske“ vom 17. September 2021, 11:57

Ein NT zu empfehlen das nachweislich bei deiner GPU kein Fiepen verursacht ist nicht möglich.

Das ist Hit or Miss.

Dark Power Pro hat sich als sehr gut erwiesen was die Qualität der gelieferten Spannung angeht.

Auch ist ein Seasonic / Asus ROG oder ein Superflower als hilfreich genannt worden.

Beitrag von „Landu“ vom 17. September 2021, 13:35

Hab mich ein wenig durchgelesen und versuch es mal mit einem Seasonic Prime FANLESS TX-700, danke für die Hilfe

Beitrag von „ozw00d“ vom 17. September 2021, 16:12

[Landu](#) ich selbst hab ein Dark Power Pro (i think).

Bin absolut zufrieden.

Beitrag von „Landu“ vom 23. September 2021, 13:38

Netzteil ist getauscht, das Fiepen leider noch immer da 😞

Werde erst mal das NT wieder Zurückbauen und dann mal versuchen die Graka einzutauschen.

Ist eine RX 6600 XT kompatibel mit dem Hackintosh?

Beitrag von „Aluveitie“ vom 23. September 2021, 14:11

Nein, nur RX 6800 und höher.