

IMAC 27 aus 2019 startet sehr langsam / NVRAM Reset hat das Problem behoben

Beitrag von „canyonwalker“ vom 24. Mai 2022, 14:58

Von der Anzeige des Apfels bis zum Start des Ladebalkens dauert es ca. 30 Sekunden. Der Ladebalken benötigt ca. 20 Sek. bis er durch ist.

Bootzeit also gesamt 50 Sekunden, kommt mir gerade extrem langsam vor. Aufgefallen ist es mir, da ich versehentlich einen EFI Ordner auf die interne Disk kopiert habe und der Org. IMAC davon starten wollte;)

Handelt sich um ein Modell mit schneller interner SSD/NVMe, wie schauen die Bootzeiten bei Euch aus?

Der EFI Ordner ist nun wieder leer und das OS legt sich selbst eine Datei beim Boot ein LOG File an, welches für mich aber keine Auffälligkeiten zeigt.

Beitrag von „macdream“ vom 24. Mai 2022, 16:07

Liegt vermutlich an dem altbekannten TRIM-Problem. Es kommt auf den verwendeten SSD-Typ als auch auf das OS an. Unter BigSur waren die Bootzeiten auch mit "kritischen" SSD (z.b. Samsung EVO 970) noch OK, unter Monterey nicht mehr. Mein Rechner startet vom Picker bis zum Login in etwa 25sec...

Beitrag von „canyonwalker“ vom 24. Mai 2022, 18:28

Da es sich um ein Org. Gerät handelt befindet sich dort keine EVO 970 und Trim sollte nicht die Ursache sein, da es ja zuvor gefühlt deutlich schneller war.

Erst nach meinem Missgeschick startet er gefühlt langsam. Daher die Frage nach Vergleichszahlen.

Beitrag von „atl“ vom 24. Mai 2022, 18:44

Ich würde:

1. den EFI Ordner wieder "säubern"
 2. das System neustarten
 3. PRAM / NVRAM Reset machen
 4. das interne Laufwerk in der Systemsteuerung wieder als Bootlaufwerk auswählen
-

Beitrag von „macdream“ vom 24. Mai 2022, 18:59

[Zitat von canyonwalker](#)

Da es sich um ein Org. Gerät handelt befindet sich dort keine EVO 970 und Trim sollte nicht die Ursache sein, da es ja zuvor gefühlt deutlich schneller war.

Erst nach meinem Missgeschick startet er gefühlt langsam. Daher die Frage nach Vergleichszahlen.

Ok, aber eventuell eine andere SSD mit der gleichen Problematik ? Starte mal im Verbose Mode (-v) und schaue wo es hängt. Falls Trim, kann du es relative leicht erkennen...

Beitrag von „schabulske“ vom 24. Mai 2022, 19:10

Wenn der original Mac mit Open Core aus versehen gestartet wurde würde ich nachdem alles wieder bereinigt wurde und wieder Original ist erst mal über Tastenkombinationen einen nvram reset machen

Beitrag von „canyonwalker“ vom 24. Mai 2022, 22:56

[schabulske](#) [at](#) [macdream](#) der NVRAM Reset war die Lösung, nun startet er wieder innerhalb von 25 Sekunden !!!

Als mir der IMAC nach dem booten OC 0.7.X anzeigt war ich doch etwas erschrocken, dachte aber zunächst ich hätte noch etwas externes angeschlossen;) dem war nicht so;(Nun läuft alles wieder wie es soll, DANKE 😊