

# LENOVO AIO ThinkCentre M800z Monterey 12.6 installieren

**Beitrag von „Dr. Moll“ vom 9. Dezember 2022, 00:09**

Ich habe den im Titel angegebenen Rechner günstig erstanden und möchte Monterey darauf installieren.

Er hat eine Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU mit Hd 530 GPU und 8 GB Ram. Mit Clover 5150 Skylake-Config klappt allerdings das Booten nicht. Ich kann nur im VESA-Mode booten.

EFI und Bilder folgen morgen.

Vielleicht hat jemand einen Tipp?

---

**Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 9. Dezember 2022, 07:11**

ich denke du musst Grafik wie ein Notebook behandeln

---

**Beitrag von „Dr. Moll“ vom 9. Dezember 2022, 11:43**

Moin,

danke für den Hinweis. Werde das mal ausprobieren.

Hier mal die Clover-EFI und Der Prebootlog

[EFI lenovo M800z.zip](#)

und ein Bild wo es klemmt. Im Prebootlog taucht diese Zeile auf:

95:383 0:000 Intel GFX injection not set

[Preboot-log.txt](#)

Es ist wohl ein Grafikproblem.

[Preboot-log.txt](#)



---

## Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 9. Dezember 2022, 13:21

[Dr. Moll](#)

Teste es mal hiermit , wahrscheinlich ist es doch nicht so einfach wie gedacht und darum draut sich keiner an solche Hardware.



[config.plist.zip](#)

---

### **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 9. Dezember 2022, 19:22**

Danke,

werde ich mal testen.

Ich habe mir nach

[https://github.com/5T33Z0/Clov...p\\_Configs/6th\\_Gen\\_Skylake](https://github.com/5T33Z0/Clov...p_Configs/6th_Gen_Skylake)

eine EFI gebastelt und damit konnte ich mit Grafik-Beschleunigung booten.

Da bin ich also schon etwas weiter. Aber etliche Sachen gehen noch nicht.

Werde moregen weiter testen.

Schönen Abend

---

### **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 12. Dezember 2022, 23:23**

Hallo,

einige test weiter:

[OSX-Einsteiger](#), deine config funktioniert auch. Sie zeigt sogar etwas mehr Ram-Nutzung an. Es treten allerdings sporadische kurzfristige Grafikfehler auf und Wlan reagiert verzögert.

Das Gerät hat eine Intel-Wlan -Bluetooth-Karte :

Code

```
1. Intel(R) Wireless Bluetooth(R), class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x8087,  
   product=0x0A2A
```

Diese wollte ich, wenn möglich, aktivieren. Sound geht auch noch nicht, da bin ich noch am probieren.

Außer dem funktionieren noch nicht alle USB-Ports.

Schönen Abend

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. Dezember 2022, 13:16

hallo, [Dr. Moll](#) ich dachte zuerst, das deiner ein thinkcentre -dabei das ja quasi ein aio bildschirm 😊, viel spaß damit 😊

lg 😊

---

### Beitrag von „Dr. Moll“ vom 14. Dezember 2022, 23:24

Hallo, ja

ein Desktop, Rechner und Bildschirm aber in einem Gehäuse.

Der Bildschirm ist wie beim Laptop angeschlossen. Daher brauchte es die Laptop-Config.

Diese Geräte werden gerade bei ".bay" für um die 100,-€ angeboten in etwas unterschiedlichen Konfigurationen.

Mein Gerät hatte ein DVD-Laufwerk. Das habe ich ausgebaut und durch eine SSD für MacOS ersetzt.

Habe jetzt die USB-Ports zum Laufen gebracht, vier an der Rückseite und zwei an der linken Seite. Audio-Codec ist ALC235. Da gibt es diverse Layout-IDs. Die richtige habe ich noch nicht

gefunden.

Werde noch weiter testen.

Schönen Abend