

T530 Monterey-Installer startet nicht

Beitrag von „EintopfLakai“ vom 22. Januar 2023, 11:21

Hallo zusammen,

nach dem ich heute mein T450s mit macOS 12.6.2 ausgestattet habe, dachte ich mir mein T530 ebenfalls von Catalina auf Monterey umzurüsten.

Das T530 besitze ich nun schon seit mehreren Jahren (damals hier im Forum-Marketplace erworben) als treuesten Begleiter und es läuft unter Cat bis heute Problemfrei.

Damit Wlan funktioniert, wurde es bereits vom Vorbesitzer mit einer rebranded AR9280 ausgestattet. Die Frage ist: Läuft die auch unter Monterey weiterhin oder benötige ich eine andere Karte? (hätte noch eine Intel Centrino Wireless-N 2230)

Zum anderen komme ich nicht in den eigentlichen Bootvorgang. Im Verbose zeigt er mir direkt nach Laden der SSDT's den Fehler im Bild an.

Ich nutze die EFI aus folgender Quelle:

<https://github.com/5T33Z0/Lenovo-T530-Hackintosh-OpenCore>

Entsprechend des Guides habe ich alle relevanten Einstellungen für mein T530 vorgenommen. Jedoch werde ich aus dem ausgeworfenen Fehler nicht schlau.

Das Bios ist auf 2.77 und der Prozessor ist bereits auf einen i7 3630qm aufgerüstet. Hatte einen Spender hier in meiner Sammlung 😁

Vielen Dank im Voraus

Gruß

PS: Serial & UUID etc. habe ich vor dem Upload entfernt.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 22. Januar 2023, 11:43

Du hast RTC issues soweit wie ich es deuten kann 😊

Beitrag von „EintopfLakai“ vom 23. Januar 2023, 15:51

Nur das ich damit nicht viel anfangen kann leider....

Scheinbar ist die RTC Meldung jedoch nun weg. Dafür hängt es nun hier (siehe Bild)

PS: Catalina läuft mit einer eigenen EFI (mit DSDT statt der ganzen Hotpatches)

EDIT:// hab den Fehler umgehen können. Habe meine Catalina-Config mit der Monterey-Config fusioniert und die Patches und SSDT's gegen meine DSDT ersetzt. Nun komm ich zumindest über den Initialvorgang hinaus. Jedoch lässt sich das Teil auch immer wieder etwas neues einfallen....

EDIT2:// aktuelle EFI funktioniert unter 10.15.7 ohne Probleme! Lediglich die AppleALC musste ich ersetzen (von der schmalen zur vollen Version). Aber warum wirft er beim Boot des Monterey-Installers diese Fehler?

EDIT3:// andere Stick, Ventura-Installer. Weiterhin das gleiche Fehlerbild wie Bild 2... Keiner eine Idee? Hab euch die aktuelle EFI angehängen, welche auf Ventura eingestellt ist.