

Lenovo x260 benötigt Hilfe im Feinschliff

Beitrag von „KayKun“ vom 27. Februar 2023, 19:55

Hallo Hackintoshler,

seit einigen Wochen können [globoxnoob](#), [arigata9](#) und ich uns glückliche Besitzer von Lenovo ThinkPads x260 nennen.

Nach anfänglichen Problemen und Dank der EFI von [paloema123](#) im Thread [Lenovo ThinkPad X260](#) so wie den EFI's von Github von den Usern [SuhailSherief](#) und [x90skysn3k](#) sind wir nun an dem Punkt das die Notebooks zu 98% Perfekt laufen.

Jedoch harkt es an Kleinigkeiten.

Wir haben folgende Hardware in den x260:

Was geht alles:

Was geht zum Teil:

Zusätzlich dokumentiere ich alles auch auf Github [>>>Klick-Mich<<<](#)

Die aktuelle EFI Version ist jetzt auch fähig, Monterey und älter zu booten.

Anbei habe ich euch die aktuelle EFI so wie eine PDF mit allen [BIOS Einstellungen](#) und einem Origin ACPI und Video Bios Dump mit hochgeladen.

Wir würden uns über Mithilfe und Lösungen freuen,

Mit freundlichen Grüßen

Globoxnoob, arigata9 und KayKun

Beitrag von „arigata9“ vom 5. März 2023, 17:01

Wie am Stammtisch besprochen, hier der ACPI dump vom T570, an dem die Brightness control ohne Probleme funktioniert.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 5. März 2023, 17:24

Versuchs mal mit dieser SSDT... Wegen der Helligkeit

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. März 2023, 19:13

Ich hab davon nicht so ganz viel Ahnung, aber hab mal Deine DeviceProperties mit meinen verglichen, wobei es sich bei mir um ein Vorgängermodell handelt (Lenovo Thinkpad T450s).

[illegible]

Mehr Properties habe ich nicht drin, aber Helligkeitssteuerung geht hier ohne Probleme via Tasten und auch im System, auch ohne Sleep, was ich auf der Kiste ohnehin kaum nutze, obwohl auch dies geht. Der externe MiniDP geht mittels Adapter auf HDMI auch ohne Probleme für externes Display.

Eigentlich geht hier alles perfekt bis Ventura.

Mein con0-Framebuffer sieht aber irgendwie bigger aus, welchen Du gar nicht so in der Art hast, sondern nur con1. Du schreibst, internes Display wird als extern erkannt, vielleicht liegt's ja an dem con1, statt con0, wobei es bei mir natürlich ein anderes Gerät ist.

Naja, wie gesagt, hab davon nicht die größte Ahnung, kann alles Quatsch sein, was ich schrieb, aber vielleicht hilft es ja doch irgendwie.

Beitrag von „KayKun“ vom 7. März 2023, 10:25

Cool danke jungs ich werde es Heute abend mal gegen testen =)

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 7. März 2023, 16:58

Hier wird beschrieben, worauf es ankommt:

<https://dortania.github.io/Ope...l-patching/connector.html>

Beitrag von „KayKun“ vom 8. März 2023, 19:06

So ich abe das ganze mal durchgespielt leider aber keine beserung ich habe euch mal die aktuelle EFI so wie einen IOReg vor und nach den Sleep hochgeladen

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 9. März 2023, 10:20

Hey danke für die Tips ich wahr die letzten Tage nur unterwegs und werd heute mal auf der Langen rückfahrt im ICE das mal wieder alles durch gehen und mal gucken.

Danke an euch =)

Beitrag von „KayKun“ vom 16. März 2023, 19:38

Hey Sorry für das verspätete Update aber die letzten tage wahr Disaster Recovery am Server angesagt.

[iPhoneTruth](#), mit deiner config kommt nichts mehr am Ende

[MacPeet](#) auch hier keine besserung

Beitrag von „MacPeet“ vom 16. März 2023, 22:36

sehr schade

Hast Du auch mal versucht im Bios CSM auf ein? Bei mir muss es an sein, ansonsten zickt er, aber meiner ist auch eine Generation älter.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 17. März 2023, 09:33

Hast Du auch schon mal die verschieden AAPL,ig-platform-ids ausprobiert, die hier angegeben werden:

<https://dortania.github.io/Ope...ake.html#deviceproperties>

Beitrag von „KayKun“ vom 17. März 2023, 14:37

[MacPeet](#) die CSM Thematik sollte unter Skylake eigentlich nicht mehr existieren werde es aber nochmal gegen testen

[iPhoneTruth](#) Jup