

Razer Blade 15 2019 Base - Sofort Kernel Panic

Beitrag von „prayhe“ vom 18. Juni 2023, 20:55

Hallo Zusammen,

das Zielobjekt ist dieses mal ein Blade 15 2019 Base (RZ09-03009).

Bios habe ich soweit "gemoddet" um an Einstellungen wie CFG-Lock etc. ranzukommen, soweit alles in Ordnung.

Leider komme ich nicht wirklich weit, da er nach 1-2 Sekunden direkt kernel panict.

Habe mich wie immer am Dortania Guide entlang gehangelt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo hier das Problem liegt.

Vielen Dank!



Edit: Ganz vergessen, versuche das neuste Ventura zu installieren 😊

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Juni 2023, 18:49

hallo [prayhe](#) ,

was ich dir aus dem stehgreif sagen kann,- es gibt beispielconfigs/efi via ente -> [https://duckduckgo.com/?q=Blad...\(RZ09-03009\)+osx+opencore](https://duckduckgo.com/?q=Blad...(RZ09-03009)+osx+opencore)

die allerdings bis zu 3 jahre alt sind, sprich ventura taucht darin noch nicht auf, vielleicht können diese als inspiration mithelfen.

lg 😊

Beitrag von „prayhe“ vom 19. Juni 2023, 21:27

Zumindest dieses Problem konnte ich mittlerweile beheben!

Es lag an folgenden Parametern:

- If your firmware supports MATs(2018+ firmwares):
 - EnableWriteUnprotector -> False
 - RebuildAppleMemoryMap -> True
 - SyncRuntimePermissions -> True
- For older firmwares:
 - EnableWriteUnprotector -> True
 - RebuildAppleMemoryMap -> False
 - SyncRuntimePermissions -> False

Hier musste ich tatsächlich die Werte von "For older firmwares" verwenden, obwohl das Modell von 2019 ist.

Bootet zwar immer noch nicht, aber ich denke jetzt komm ich erstmal selbst weiter 😊