

USB Ports funktionieren nicht nach Gehäusetausch

Beitrag von „breexly“ vom 22. Oktober 2023, 01:22

Also:

Ich habe seit dem ich das letzte Mal macOS genutzt habe, habe ich mein Gehäuse gewechselt. Mir ist jetzt aufgefallen, dass nur die USB Ports an der Front IO funktionieren. Ich werde morgen mal alle Stecker zur Front IO abmachen und gucken ob das Problem besteht. Falls Ihr jetzt schon Ideen habt würde ich mich freuen.

VG

Tim

Beitrag von „Nightflyer“ vom 22. Oktober 2023, 02:31

Du wirst wohl die USB Ports neu Mappen müssen