

Bluetooth Probleme bei Sonoma

Beitrag von „Fantatwo“ vom 9. Februar 2024, 17:51

Hallo Gemeinde,

ich habe ein iMac 27" 3,4 GHz Quad i7 Mitte 2011 / AMD Radeon HD 6970M 2GB / 16GB RAM / 500GB SSD

Leider habe ich das Problem das sich Bluetooth nicht aktivieren lässt.

Habe ein NVRAM Reset durchgeführt, ohne Erfolg

Habe das OS neu drüber gespielt, ohne Erfolg

Hat Jemand eine Idee was ich machen könnte oder woran es liegen könnte ?

Vielen Dank für Eure Hilfe

Beitrag von „Nio82“ vom 9. Februar 2024, 19:06

Nah solange du eine macOS Version installiert hast die den iMac auch offiziell unterstützt, würde ich auf das naheliegendste tippen & sagen, da is die WiFi Karte defekt.

Um das auszuschließen könntest macOS nochmal komplett platt machen & ganz frisch neu installieren ohne up/downgrade von einer auf die andere Version. Alternative wenn du hast. klemme eine 2. Platte an den iMac per USB an & installiere dadrauf ein frisches macOS. Wenns da auch nicht funktioniert, selbst nach NVRAM & SMC Reset nicht. Dann ist es ein Hardware Problem.

Beitrag von „Fantatwo“ vom 10. Februar 2024, 09:00

Das mit einem clean install hab ich mir auch schon gedacht.

Wie bekomme ich mein System komplett platt und kann dann neu starten?

Gibt es dazu hier ein Link / Anleitung ?

Beitrag von „Nio82“ vom 10. Februar 2024, 20:14

Ich weiß ja nicht wie gut du dich auskennst & daher auch nicht wie detailliert ichs dir beschreiben muss.

Im Grunde gans einfach. Du lädst dir über den AppStore die aktuellst für deinen Mac verfügbare macOS Version runter. Erstellst dadraus einen Installations USB Stick mit dem Terminal oder der App deiner Wahl. Startest den Mac neu, hältst die Alt/option Taste gedrückt bis die Bootauswahl Menü kommt & startest vom USB Stick in den Installations Assistenten. Dor das Festplattendienstprogramm öffnen. Die Platte neu Formatieren & danach die Installation starten.

Kannst dir ja bei YouTube ein Anleitungs Video suchen.

Alternative kannst für den macOS Download & Stick Erstellung auch ein Programm wie AnymacOS oder Mist verwenden. Findest du bei hier im Forum.

Ich würde aber das Ganze erstmal mit einer Installation auf einer USB Platte testen, bevor ich das Produktive System platt mache. Oder mach dir vorher mit TimeMachine ein Backup vom System, das du dann zur Not mit dem Migrationsassistenten wieder herstellen kannst.

Beitrag von „RalphD“ vom 11. Februar 2024, 22:42

[Bluetooth](#)

Vielleicht hilft dir das weiter.

Beitrag von „Nio82“ vom 11. Februar 2024, 23:04

[RalphD](#)

In deinem Link gehts um Realtek WiFi. Hier gehts aber um einen echten iMac mit Broadcom Karte.

Beitrag von „RalphD“ vom 11. Februar 2024, 23:52

Naja, Die Überschrift ist doch eindeutig.

BLUETOOTH 5.0 ISSUE ON HACKINTOSH (SONOMA)

Und darin habe ich auch den Bluetooth text für meinen Hacki gefunden.

Ein Versuch wäre es doch trotzdem wert, wenn die Post Install von OCLP nichts bringt, oder liege ich da falsch?

Beitrag von „Fantatwo“ vom 13. Februar 2024, 15:50

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Ich habe jetzt das System komplett neu aufgesetzt mit SONOMA.

Leider ohne Erfolg

Dann die Lösung um ein unterstütztes System zu haben:

Saubere Installation von Ventura 13.6.4

Hier wird Bluetooth unterstütz.

Damit kann ich vorerst leben

Beitrag von „Nio82“ vom 13. Februar 2024, 21:43

[Fantatwo](#)

Das ist schon merkwürdig. Den der BT Teil der alten Airport Karten wird unter Sonoma noch OOB unterstützt. Es ist eigentlich der WLAN Teil der OCLP benötigt damit es wieder läuft. Sicher das du nicht das WLAN meinst? Wie siehts damit aus, läuft das?

Beitrag von „Fantatwo“ vom 15. Februar 2024, 07:37

Guten Morgen,

WLAN lief unter Sonoma ohne Auffälligkeiten.

Ich meinte wirklich Bluetooth.

Läuft jetzt alles unter Ventura.

Außer AirDrop, was ja auch wieder mit BT zu tun hat.

Das soll aber an der alten BT Karte liegen?

Beitrag von „Nio82“ vom 15. Februar 2024, 13:29

[Fantatwo](#)

Griven hat hier im Thema von einem anderen User mit dem selben Problem erwähnt das es wohl ein bekanntes Problem ist das BT Schwierigkeiten macht bei Macs die älter als 2012 sind. Helfen tut wohl ein NVRam Reset mit OC zu machen...

[Sonoma mit Open Core, Bluetooth funktioniert nicht](#)

Beitrag von „DerTschnig“ vom 15. Februar 2024, 16:37

wir haben da sehr viele Themen aufgemacht, welche alle das selbe Problem bearbeiten.

[Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma?](#)