

BCM94360ng trotz Ocpl patch kein wifi

Beitrag von „iTim19“ vom 23. Januar 2025, 21:20

Moin ich habe mir die oben kenannte brodcom card gekauft. Unter Linux habe ich wlan allerdings habe ich bei meinem Latitude 7390 mit 14.7 trotz ocpl patch kein wlan.

Beitrag von „schrup21“ vom 23. Januar 2025, 21:33

[Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma](#)

Beitrag von „iTim19“ vom 23. Januar 2025, 21:33

Hab ich gemacht

Beitrag von „griven“ vom 24. Januar 2025, 08:35

Dabei aber möglicherweise etwas übersehen? Bei all dem ist die richtige Reihenfolge der Extensions sowie die korrekte Einstellung der [SIP](#) extrem wichtig da andernfalls die eingebrachten Patches nicht greifen. Zeig gerne mal Deine config.plist oft sehen ja ein paar mehr Augen mehr als man selbst 😊

Beitrag von „iTim19“ vom 24. Januar 2025, 20:04

Hier ist die plist habe das aber wieder rückganig gemacht weil ich den für die schule brauche

Beitrag von „griven“ vom 25. Januar 2025, 09:30

Allein an der config.plist sieht man es leider nicht wirklich aber zumindest anhand der Kommentare zu den Extensions scheint es so zu sein als würdest Du teils veraltete Versionen der WIFI Extensions verwenden. Stelle sicher das Du Dir die IOSkywalkFaimily und IO80211FamilyLegacy von hier ziehst: <https://github.com/dortania/Op.../main/payloads/Kexts/Wifi> in der jeweils aktuellen Version dann sollte es klappen.

Beitrag von „schrup21“ vom 25. Januar 2025, 11:16

Wenn ich mich nicht irre, ist da schon noch was: AirPortBrcm4360_injector.kext gehört da m.A. nicht rein. Ich hatte das Plugin jedenfalls noch nie aktiviert (allerdings hab ich die BMC94360ng nicht mehr eingebaut).

Siehe Readme: <https://github.com/acidanthera...xup/blob/master/README.md>

You have to block (or remove) AirPortBrcm4360_Injector.kext in 11+. In OpenCore you can specify MaxKernel 19.9.9 for AirPortBrcm4360_Injector.kext. In Clover you can have two different AirportBrcmFixup.kext, but in kext folder with version name 11 and 12 and 13 AirportBrcmFixup.kext must not contain AirPortBrcm4360_Injector.kext. You don't need these injectors at all if your `vendor-id:device-id` is natively supported by AirPortBrcmNIC or AirPortBrcm4360 (your device-id is included into Info.plist in these kexts).

Da momentan nicht aktiviert, sieht man natürlich nicht ob das eine Ursache gewesen sein konnte - die andere wie [griven](#) bereits angesprochen, die Versionen (sofern in den Comments die eingesetzt sind, besonders AMFI aber hallo :D).

Angehängt Brcm Wifi Kexte - inkl. der Bluetooth Kexte, die benötigt die 94360 nicht.

inkl. Lilu 1.7.1, Amfi 1.4.1, BcmFixup 2.2.0

Beitrag von „iTim19“ vom 25. Januar 2025, 13:18

danke ihr beiden, funktioniert endlich