

Erledigt

Ram wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „matze“ vom 4. November 2012, 01:02

So jetzt habe ich auch mal eine Frage und zwar wird in meinem neuen Rechner die Taktfrequenz des RAM's nicht richtig im BIOS erkannt. Mein BIOS erkennt die 16gb ram aber nur 1333Mhz statt 1600mhz. Ich habe diese Ram verbaut-->[klick mich](#)

Beitrag von „TuRock“ vom 4. November 2012, 01:34

[Bios Einstellungen](#) :Extreme Memory Profile (X.M.P.) : Disable auf Profile1 oder Profile 2 einstellen !

Hier im Handbuch auf Seite 36-38 wird beschrieben wie !
[http://download.gigabyte.eu/Fi...ual_ga-z\(h\)77n-wifi_e.pdf](http://download.gigabyte.eu/Fi...ual_ga-z(h)77n-wifi_e.pdf)

Beitrag von „matze“ vom 4. November 2012, 09:44

Ok danke werde es morgen mal testen.

Edit: hat geklappt Ram wird jetzt richtig erkannt

