

# Externe Grafikkarte funktioniert auf einmal nicht :(

Beitrag von „Kompakt“ vom 29. August 2025, 18:59

Hallo!

Bei mein Hackintosh funktionierte bis vor 2 Wochen alles einwandfrei. Von jetzt auf gleich stürzte der Hackintosh beim hochfahren nach paar sekunden ab der Apfelzeichen war kurz zu sehen und der strich ging auch etwas voran.. Danach Break und neu Start... Grafikkarte ist RX560. Was natürlich gegen eine andere RX560 4gb von Sapphire ersetzt. Der fehler blieb aber. Ich hatte auch der Bios Batterie gewechstelt und ein dritte Rx560 saphiere mit 8 gb gekauft.

Doch fehler bleib genauso. Was funktionier, ist aber das interne GPU (natürlich total eingeschränkt weil ohne Metal)Hat jemand evtl eine idee?

Lg

Seyed

---

Beitrag von „Nio82“ vom 29. August 2025, 19:07

[Kompakt](#)

Um da wirklich was helfen zu können müssten wir mehr Deteil Infos haben. Hast du auch mal versucht Windows zu booten? Das hätte ich getan bevor ich 100,-/200,-€ für GPUs zum Testen ausgabe.

Oder hast du in letzter Zeit was an OpenCore oder den Kexten geändert, upgedatet oder ähnlich?

Momentan hört es sich erstmal so an als wäre vielleicht der PCIE 16x Steckplatz vom MoBo defekt. Oder vielleicht die Stromversorgung/Kabel für die GPU? 🤔

## **Beitrag von „Kompakt“ vom 29. August 2025, 20:23**

Hallo! Danke für dein Antwort! Ich hatte keine Updates oder ändeungen an Opencore oder Kexte. Was ich vergessen habe zu erwähnen, das ich ein zweite Identisch System habe, aber da ist auch genau das selbe Problem nach einbau der Festplatte und Grafikkarte, kann also nicht der Steckplatz oder Kabel sein und Graphikkarte schliesse ich auch aus...

Lg

Seyed

PS:

**Hab grade noch ein ältere Festplatte mit Catalina gefunden, hier klappt es mit der RX560 wunderbar** auf selbe System.

**Kann sich bei EFi etwas verstellt haben? Ich poste der Plist hier einmal...**

---

## **Beitrag von „bluebyte“ vom 30. August 2025, 08:51**

Bei welchem Mac OS gibt es Probleme?

Das die Karte mit Catalina läuft, bedeutet noch lange nicht, dass diese auch mit neueren Mac OS Systemen läuft. Der Start eines Live-Linux hätte gereicht, um die Hardware zu überprüfen und einen Hardwaredefekt auszuschließen.

Ich sitze hier mit meinem iPhone und kann die config nicht öffnen.

Stelle bei den Boot-Parametern den Verbose-Modus ein. Mit Apfel bei ... kann niemand etwas anfangen.

Keine Änderungen an Opencore und Kernel-Extension bedeutet auch, dass Opencore nicht angepasst wurde für die nachfolgenden MacOS-Versionen.

Um das zu überprüfen reicht die confi.plist allein nicht aus.

## **Beitrag von „Kompakt“ vom 30. August 2025, 09:49**

Hallo! Danke für dein Antwort. MacOS ist Sonoma und ist ja auch nicht neu aufgesetzt, läuft fast schon seit ein Jahr und

lief auch bis vor 2 Wochen einwandfrei...Mit Catalina Festplatte anschliessen könnte ich zumindest Hardware Fehler ausschliessen, GPU Kabel etc. Aber wie kann es sein das auf einmal egpu nicht mehr läuft? Ok, werde später der Verbose-Modus einschalten und berichten.

Lg

Seyed

---

## **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 30. August 2025, 10:25**

Schonmal nvram zurückgesetzt?

---

## **Beitrag von „bluebyte“ vom 30. August 2025, 10:53**

Ein Fehler der gleich ins Auge fällt ist UsbInjectAll.kext.

Mit Catalina lief das noch ganz gut. Ab Big Sur leider nicht mehr.

Ab Big Sur müssen die USB-Ports mit USB-Mapping konfiguriert werden.

Jetzt könntest du sagen, dass es doch bisher lief.

Ja, es kann durchaus sein, dass es bisher ohne Probleme lief.

Es kann aber durchaus passieren, dass man irgendwann mal Probleme bekommt.

Falsch konfigurierte USB-Ports können auch andere Probleme verursachen.

In den meisten Fällen bekommt man Probleme mit Bluetooth.

Bei den Boot-Argumenten benutzt du den Parameter revpatch=sbvm.

Dieser Boot-Parameter ist nutzlos ohne die Kernel-Erweiterung RestrictEvents.kext.

csr-active-config ist auf 00000000. Ändere mal auf 03080000.

Das wären auf die Schnelle schon mal die wichtigsten Punkte.

---

### **Beitrag von „Kompakt“ vom 30. August 2025, 12:12**

Hallo! Vielen dank für eure Hilfe und Antwort! nvram habe ich mehrfach zurückgesetzt. Die angesprochene Mapping und Änderungen an Plist werde ich vornehmen!

Lg

Seyed

---

### **Beitrag von „bluebyte“ vom 31. August 2025, 10:37**

[Kompakt](#) das USB-Mapping funktioniert auch noch zuverlässig mit Catalina, aktiviertem UsbInjectAll und Hackintool.

UsbInjectAll kannst du nach der Konfiguration deaktivieren.

Für die Konfiguration brauchst du zwei USB-Sticks. Einmal USB2 und einmal USB3. Warum? USB3-Ports bestehen aus USB2-Port und USB3-Port. Je nachdem, welcher Stick eingesteckt wird, wie die Kennung HS (Highspeed) oder SS (Superspeed) gesetzt. Das erscheint auch sofort im Hackintool. Alle Ports müssen auf diese Weise eingelesen werden. Ich möchte hier nicht weiter drauf eingehen. Es gibt hier im Forum eine gute Anleitung. Wie ich bereits erwähnte, funktioniert das unter Mac OS nur noch bis Catalina.

---

### **Beitrag von „Kompakt“ vom 31. August 2025, 16:41**

Hallo! Vielen dank.

Ja, das mit Mapping habe ich gestern mit Hackintool gemacht. Hat leider auch nicht geholfen.

Werde noch das UsbInjectAll deaktivieren!

Lg

Seyed

---

### Beitrag von „Kompakt“ vom 1. September 2025, 17:46

Hallo! Nach wie vor werden nicht alle meine USB3 Ports angezeigt. UsbInjectAll habe ich danach deaktiviert. Das problem besteht leider weiterhin. Wo finde ich der csr-active-config?Lg Seyed

---

### Beitrag von „apfel-baum“ vom 1. September 2025, 17:55

[Kompakt](#)

das findest du unter nvram->



4	csr-active-config	Data	030A0000
5	prev-langkbd	String	de-DE@
8	run-efi-updater	String	No

lg 😊

---

### Beitrag von „bluebyte“ vom 1. September 2025, 17:57

[Kompakt](#) das Mapping löst nicht dein aktuelles Problem mit der Grafik.

Es ist jedoch nötig für die Mac OS Versionen nach Catalina.

Ist also eine präventive Massnahme, die unliebsame Überraschungen verhindert.

---

## **Beitrag von „Kompakt“ vom 1. September 2025, 20:21**

Super, vielen dank! Werde das auch ändern!Das ist schade, aber gut ist auch erledigt!

---

## **Beitrag von „bluebyte“ vom 2. September 2025, 08:47**

[Kompakt](#):

Du weisst, dass die interne IGPU für SMBIOS IMAC PRO 1,1 deaktiviert sein sollte, oder?

Besteht der Fehler seit einer Aktualisierung von Sonoma?

---

## **Beitrag von „Kompakt“ vom 2. September 2025, 14:57**

Hallo!

Ich hab das IGPU deaktivert und auf Auto gestellt, hat beides leider nichts gebracht.

Aber kann das auch sein das es was mit mein Motherboard zu tun hat? Ich kann bei Bios wie oft empfohlen das XMP nicht auf Profil1 stellen weil es einfach bei mein Bios nicht gibt..Gibt es da eine Lösung und kann das evtl auch mit der Absturz in zusammenhang mit Grafikkarte liegen?Ich mache später ein Foto von der Verbose Modus machen.

Danke und Lg

Seyed

---

## **Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. September 2025, 15:17**

[Kompakt](#)

ok, das letzte bios ist von 2021- so das dein board ist-> <https://www.gigabyte.com/de/Mo...rev-10/support#support-dl>

mit version f7

vielleicht ist die xmp option dort drin, andere gen 8-9 gb-boards haben zuletzt 06-2025 nen [bios update](#) bekommen, insofern ist gigabyte bei dem etwas "zurückhaltend", in der pflege

lg 😊

---

### **Beitrag von „Kompakt“ vom 2. September 2025, 15:53**

Danke! Dann hab ich breits der letzte Update.Es sind 4 x 16gb 2400er Riegel drin sollte er doch nehmen laut Gigabyte:

<https://www.gigabyte.com/de/Mo...d/B365M-DS3H-rev-10/sp#sp>

Ich glaube es unterstützt keine XMP...

Muss ich etwas an Bios umstellenbwenn das der Fall ist?

Lg

Seyed

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. September 2025, 16:12**

[Kompakt](#) ,

wenn dein bios kein xmp hat und oder nicht unterstützt, sollte das nix mit deiner grafik zu tun haben, xmp betrifft meist-imho nur das ram, das kannst du ggf. auch noch manuell auf einen anderen wert einstellen z.b. anstatt von 2133 mhz auf 3600 mhz-so es das unterstützt. die grafikkarte ist ein seperates teil in deinem pc, da kannst du ggf. im bios einstellen mit wieviel sie "befeuert", also der pci eingestellt wird ala gen 1 bis gen3 oder ähnlich. jenachdem wo sie drin ist werden dann x lanes freigestellt.

inwiefern das z.b. darauf einfluß nimmt, wie es mit einer ssd, ala m2 aussieht, steht mitunter im board handbuch, bzw. wissen da andere mehr als ich im moment.

lg 😊