Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 20. April 2022, 21:24

kaneske

Da ein Bild von der Reparatur, bzw. Danach.

Die Karte ist eine EVGA GTX 970.



Die zwei markierten Bauteile habe ich zuerst ausgetauscht (der MOSFET war defekt / Kurzschluss, den Treiber aus Sicherheit). Und dann habe ich noch einen der 2 MOSFETs über dem markierten ersetzt, da da auch einer defekt war. Der schwarze Elko ist auch ersetzt, aber nur weil der originale nicht mehr so gut aussah, durch die Hitze vom löten.

Ich will da nur noch eine kühlung für die MOSFETs machen, da die Karte sowas nicht hat.

Und die Asus Rx 570 hatte heute schon 1 Stunde Stresstest.