

Erledigt

## GA-Z87-UD5H mit Ozmosis und angepasster DSDT

Beitrag von „thomaso66“ vom 12. Januar 2014, 09:36

Also wenn Du Installieren konntest können deine Einstellungen nicht so falsch sein vom Bios.



Wie im Bild zu sehen, sollte da der Slot bei dir wohl 1 eingestellt werden, die Interne GK an und auf 32 mb stellen. Oder wenn das nicht geht mal testweise auf aus wie im Bild zu sehen.