

Erledigt

Kein Sound unter Mavericks

Beitrag von „thomaso66“ vom 17. Januar 2014, 20:52

Welche Bios Version ist installiert...auf der HP gibt es F7 mit dem Hinweis "Support Realtek ALC887 audio codec" [klick mich](#)