

Erledigt

Z87-HD3 (F6) Mögliche Ozmosis?

Beitrag von „dimitrij2k“ vom 30. Januar 2014, 21:38

Danke für die Info, SpeedStep geht aber wohl doch 😊

Laut HWSensors wird der Multiplikator im Idle Betrieb gesenkt und bei Last über den Normmultiplikator angehoben 😊