

**Erledigt**

## **Mac OS X Lion Treiber für GA-Z68X-UD4-B3**

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 15. Dezember 2011, 09:43**

Das der Sound nicht mehr geht nach dem Update ist normal, da die AppleHDA.kext überschrieben wird.

Der einfachste weg ist: vorher die AppleHDA + enabler sichern und nach dem Update wieder einspielen.

Je nach dem welchen Codec dein Board hat (ALC...) Google wird dir helfen, musst du in Multibeast anhaken, dann noch das HDA Rollback und die Systemtools anhaken und es sollte wieder gehen.

Welche Lankarte ist verbaut?