

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „Centris“ vom 25. März 2014, 22:21

Mist eben habe ich meinen Beitrag gelöscht....

ich versuche nochmals ihn zusammen zu bekommen:

Langsam trudeln weitere Hardwarekomponenten per Post ein.

Unter anderem der Prozessor und der Kühler.

Beim Noctua ist schon Wärmeleitpaste dabei.

Taugt die was? Oder lieber andere bestellen. Hat jemand Erfahrung mit der Noctua Paste?

Ansonsten bin ich etwas unsicher was die Reihenfolge der Montage angeht.

Meine Idee ist:

Mobo erst mit Ram bestücken, da Kühler wohl die Speicherplätze versperren wird.

Dann den Prozessor montieren.

Dann mit Paste den Kühler montieren.

Danach erst das Ganze in das Gehäuse bauen.

Ist diese Reihenfolge sinnvoll und praktikabel?

Oder Netzteil als erstes?

Ich danke euch für die Tipps

Gruß

Sönke