

Erledigt

Probleme mit Adobe Premiere und GTX780

Beitrag von „WhatsAfterMac“ vom 27. März 2014, 20:08

Das mit den BIOS-Einstellungen werde ich probieren.

Ich habe jetzt festgestellt, dass der Ton auch ohne Sleep nach einer gewissen Zeit nicht mehr geht...egal welchen Ausgang ich vom Mainboard nutze. Nach einem Neustart geht der Ton dann wieder... der ALC898 (with DSDT) war aber schon der richtige oder?