

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0**

**Beitrag von „Centris“ vom 6. April 2014, 14:41**

Danke Dir, probiere ich morgen mal aus....

Edit: es klappt!

Habe wie in der Beschreibung von Griven die Installation ausgeführt.

Dann nochmal von der System SSD gebootet.

Dann nochmal einen Durchgang mit CCC auf die Klonplatte um zu sehen, ob dieses "boot1h" nicht bei jedem Klonen/Backup wieder überschrieben wird.

Dann habe ich mal den Supergau (kaputte Sytem SSD) durchgespielt und die SSD abgeklemmt.  
Er bootete dann fleissig vom Backup 😊

Jetzt muss ich mich nur mal schlau machen, ob es nicht leisere Lüfter für mein Corsair 600T gibt.

Die gehen selbst in der langsamen Stufe auf Dauer etwas auf den Nerv. Auf diese LED Beleuchtung kann ich auch gerne verzichten...