

**Erledigt**

## **ALC889A Treiber Problem Mavericks 10.9.2**

**Beitrag von „Griven“ vom 7. April 2014, 21:56**

Eigentlich ist es nicht nötig die Kexte zu verändern sprich das sollte bei dem Codec mit dem der gepatchten AppleHDA und dem HDAEnabler ohne weiteres funktionieren. Versuch mal den Rechner nachdem Du die kexte Installiert hast einmalig mit folgenden Flags zu booten

Code

1. UseKernelCache=No -f

damit ist dann sichergestellt, dass auf jedenfall der Cache neu aufgebaut wird. Ansonsten sollte es eigentlich wirklich vollkommen ausreichen die entsprechenden Kexte zu installieren bei Deinem Board.