

**Erledigt**

## **Mountain Lion // USB and PCI Problem**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 10. April 2014, 00:20**

Also ich würde ja folgendes Ausprobieren, BIOS neu flashen, wenn das nicht hilft, ein CMOS Rreset also Rechner vom Strom trennen und dann die Batterie für ein paar Minuten rausnehmen, sollte das alles nicht zum Erfolg führen dann kannst Du davon ausgehen, das das Motherboard ein fall für RMA also Defekt ist.