

Erledigt

Gigabyte Z87X-UD5H 4 x USB 3.0 Backpanel funktioniert nicht mehr , IOGEAR USB Bluetooth Problem

Beitrag von „GHoSTFiNGeR“ vom 29. April 2014, 12:16

WAHNSINN!

Der Tip mit allen USB Geräten entfernen hat tatsächlich funktioniert. Manchmal kann alles so einfach sein...

VIELEN DANK 😊

Vlt. wärst du so nett mir noch mit meinem IOGear Bluetooth Problem zu helfen?

Wie gesagt der logear Bluetooth 4.0 USB wurde bei der Installation von Mavericks erkannt!

Nach dem Neustart der Mavericks Installation war er nicht mehr Vorhanden!

Danke schonmal 😊