

Erledigt

Mavericks auf U310 mit i3 funktioniert nicht

Beitrag von „Fab“ vom 5. Mai 2014, 11:09

Probier mal versch. SMBio.plist's aus und schau wie er darauf reagiert ansonsten DSDT mit passenden Patch dafür versehen (lassen) oder die SSDT überprüfen ggf. neu erstellen.

Schreib was denn schon alles geht und welche Kexte du eingefügt hast.

Und was mich Interessiert: Geht der Kartenleser? Bei Keiner99 geht der OOB und bei mir gar nicht.