

Erledigt

HILFE !!! Problem mit Unibeast/Myhack

Beitrag von „TuRock“ vom 25. Mai 2014, 20:45

Laut Systeminfo ist 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (Device 8086:3b56) verbaut und die läuft mit DSDT patch+ AppleHDA oder du versuchst es mit VoodooHDA!