

Erledigt

Problem bei Hackintosh Installation mit meiner Konfiguration

Beitrag von „MacGrummel“ vom 13. Juni 2014, 23:29

Ich hab bei Deinen Problemen eine ganz andere Idee: wie hast Du denn dein Bios eingestellt? SATA-Ports auf AHCI und vor Allem : nicht als SLAVE. Und dann gibts bei den 55er Boards immer noch das Problem, dass immer zwei SATA-Ports zusammen hängen und eine richtig große Festplatte den Nachbarn abschaltet. (2x2 TB geht, aber nur eine 3TB oder 4TB-Platte pro Paar, dann ist der zweite Anschluss tot)

Dass das Mac-System Blueraay nicht unterstützt ist ein seit Jahren widerlegtes Gerücht. Nur gibt es keinen ins Betriebssystem integrierten Player. Aber die darf man ja für Fenster-Rechner auch extra kaufen..