

Erledigt

## Z77-DS3H Rev.1.1 F9 OzmosisF9

Beitrag von „Sascha“ vom 17. Juli 2014, 19:03

Ok hab gerade die [Bios Einstellungen](#) so wie oben eingestellt habe gestartet F12 und Mavericks installation stick ausgewählt grauer Bildschirm mit Apfel gefriert ein und dann kommt meine alte bekannte

wie beim Z68 Board

Kernel Extension backtrace AppleIntelCPUPowerManagement und startet neu ich glaub langsam es liegt an dem Core i5 2405S wo die Kernelpanic macht.

Was kann ich jetzt machen hab sonst es über Multibeast gemacht aber da war es ja schon mit Unibeast drauf und jetzt ist es ja schon vor der Installation.