

## Probleme mit Z87M-D3H-F10-OZM-DSDT-G-

## 894m

Beitrag von "svenmac" vom 17. August 2014, 01:11

http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=16384

Ich würde das F8 von Trainer Flashen. Ist zwar noch das ältere Ozmosis, aber für Mavericks und älter ist das nicht weiter tragisch. Erst mit Yosemite ist das neuere Ozmosis interessant. Bei dem F8 ist das NVRam wahrscheinlich auch beschreibbar also von daher, für einen Hackintosh sehr zu empfehlen