Z87X-UD3H F9 Ozmosis // Windows 7 // Systemgeräte : Eingebetteter Microsoft konformer ACPI-Controller

Beitrag von "rodelbahn" vom 2. September 2014, 12:36

Spät gesehen, aber bitte keine Vollzitate, besonders dann nicht, wenn der Post genau über diesem steht!

Edit by Trainer

> Wollte erstmal nach dem Ozmosis Flash Windows testweise eben genau wegen solchen Themen testen. Hab zuerst im MBR Mode aufgesetzt, sitze jetzt grad an einer UEFI Installation. Freezer hatter ich zumindest bei den Testtreiberinstallationen vom MB etc nicht, jedoch gab es eine komische Meldung beim installieren der NVIDIA Graka Treiber (seit Ozmosisflash) die eventuell auf irgendwas schliessen lässt. Hardwarebedingt ging im Orig F7 und F9 alles super incl OC etc. Hatte danach defaults geladen und es läuft immo ohne OC etc.

EDIT : auch im UEFI gibt es den benannten "Eingebetteten Microsoft konformern ACPI-Controller" mit einem "!"