

Erledigt First Noob Steps

Beitrag von „Koenig“ vom 14. September 2014, 20:34

so, aktueller stand der dinge:

ich habe die grafikkarte ausgebaut, im anschluss die SL Installation mit iBoot Haswell gestartet und erfolgreich ab geschlossen.

Nach dem Reboot mit iBoot Haswell CD habe ich ein Update durchführen lassen, was diesmal ohne Probleme zu einem Neustart ohne Probleme führte.

Unter SL Habe ich mir einen Mavericks Bootstick erstellt und bin gerade in der Installation.

Sollte Mavericks ohne Probleme Booten werde ich die Grafikkarte wieder reinschrauben und dann hoffentlich ohne probleme meine Arbeitsumgebung Starten können.

Sollte ich die Neue Bios datei flasehen oder die SL drin lassen?

Vielen dank an alle die mir bis hierhin geholfen haben 😊